東海第二発電所 審査資料	
資料番号	PS-C-2 改 23
提出年月日	平成 29 年 12 月 19 日

東海第二発電所

重大事故等対策の有効性評価 補足説明資料

平成 29 年 12 月 日本原子力発電株式会社


下線部:今回提出資料

目 次

- 1. 原子炉水位及びインターロックの概要
- 2. 炉心燃料格子について
- 3. 逃がし安全弁出口温度による炉心損傷の検知性について
- 4. ほう酸水注入系起動後の炉心状態(冷却材保有量等)について
- 5. 原子炉停止機能喪失時の運転点について
- 6. 非常用炉心冷却系等における系統圧力上昇時の対応操作について
- 7. 有効性評価における解析条件の変更等について
- 8. 燃料被覆管の酸化量の評価について
- 9. 緊急用海水系を用いた残留熱除去系による格納容器除熱
- 10. 米国等の知見に照らした原子炉停止機能喪失事象の解析条件の妥当性
- 11. 原子炉停止機能喪失時における給水流量低下操作の考え方と給水ランバックの自動化を今後の課題とする理由
- 12. 全制御棒挿入失敗の想定が部分制御棒挿入失敗により出力に偏りが生じた場合を包含しているかについて
- 13. 原子炉停止機能喪失の300秒以降の燃料被覆管温度挙動について
- 14. 給水ポンプトリップ条件を復水器ホットウェル枯渇とした場合の評価結果への影響
- 15. ADS自動起動阻止操作失敗による評価結果への影響
- 16. TRACGコードのATWS解析への適用例
- 17. 常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合の成立性
- 18. 原子炉冷却材浄化系吸込弁の閉止操作について

「2.6 LOCA時注水機能喪失」において破断を想定している再循環配管(出口ノズル)は、原子炉冷却材浄化系を介して原子炉圧力容器の底部ドレン配管と接続している。このため、LOCAの発生を確認した場合*は、原子炉冷却材浄化系吸込弁(F102)を閉止し、可能な限り系統間の隔離状態を確保する手順としている。再循環配管と底部ドレン配管の配置図を第1図に示す。

※:ドライウェル圧力高 (13.7kPa[gage]) 信号により確認



第1図 再循環配管と底部ドレン配管の模式図