平成 29 年 7 月 3 日
東京電力 HD 株式会社

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉　設置許可申請書　まとめ資料における提出資料漏れについて

平成 29 年 6 月 16 日に提出した設置許可申請書まとめ資料のうち，以下の 2 件について，提出資料漏れがあることが確認された。

①8 条まとめ資料　別添１　資料 8 における別紙 3 の資料漏れ
②SA 対策に必要な技術的能力のまとめ資料　添付資料 1.0.9　補足３における第１表，第２表の資料漏れ

これら 2 件のまとめ資料については，ワードファイル，エクセルファイル等の電子データで作成し，ダブルチェックを完了して資料を完成するまでは問題がなかったが，ダブルチェック後に完成版を PDF 化し，印刷するまでの間の処理で抜けが発生し，提出資料漏れに至ってしまったものである。
上記の 2 件について，事象の概要及び経緯を以下に示す。

１．提出資料漏れが確認された事象の内容

（１）8 条まとめ資料　別添１　資料 8 における別紙 3 の資料漏れ

原子力規制庁に提出した 8 条まとめ資料より，8 条　別添１　資料 8 の別紙 3 が漏れてしまった。
当該の資料 8 については，別紙 3 を含めてダブルチェックを実施し，5 月 29 日に資料を完成していた。しかしながら，6 月 8 日より提出のため PDF 化し，印刷する作業に入った際に，PDF 化から別紙 3 のファイルが漏れてしまった。

（２）SA 対策に必要な技術的能力のまとめ資料　添付資料 1.0.9　補足３における第１表，第２表の資料漏れ

原子力規制庁に提出した，SA 対策に必要な技術的能力のまとめ資料における添付資料 1.0.9 の補足３の第１表，第２表が漏れてしまった。
添付資料 1.0.9 の資料については，補足３の第１表，第２表も含めてダブルチェックを実施し，資料を完成していた。しかしながら，提出のため PDF 化し，印刷する作業に入った際に，PDF 化から補足３の第１表，第２表のファイルが漏れてしまった。

２．全てのまとめ資料及び補正書に対する調査

提出した全てのまとめ資料，補正書について資料漏れ，落丁等がないか調査を実施し，上記の 2 件以外に提出資料漏れ，落丁等の問題点は確認されなかった。

３．添付資料

（１）８条まとめ資料　別添１　資料８　別紙３

（２）SA 対策に必要な技術的能力まとめ資料　添付資料 1.0.9（抜粋）

以上