

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉
防火処置未実施箇所に関する指摘事項への回答

指摘事項：内部火災の観点からだけでなく、溢水評価の観点からも問題はないか確認すること。

回答：新規制基準で定められる溢水事象に対して影響評価上必要な止水対策については、適切な管理の下で現在工事実施中であり、今後、適切にご確認頂くものと考えている。今回防火処理の未実施が発見された箇所は、止水が必要となるバウンダリ上にはなく、溢水評価の観点からも問題のないことを確認した。

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

図 柏崎刈羽 6号及び7号炉 溢水防護区画