

玄海3／4号	東二	東二	採用	要否理由・記載方針
		資料の有無	要否	
52条	—	—	—	
52-1 SA設備基準適合性 一覧表	52-1 SA設備基準適合性 一覧表	有	—	
—	52-2 単線結線図	—	—	
52-2 配置図	52-3 配置図	有	—	
—	52-4 系統図	有	—	
52-3 試験・検査説明資料	52-5 試験及び検査	有	—	
52-4 系統図	—	—	—	52-4 系統図にて説明
52-5 容量設定根拠	52-6 容量設定根拠	有	—	
52-6 SAバウンダリ系統図(参考図)	—	無	要	作成する
—	52-7 接続図	有	—	
52-7 静的触媒式水素再結合装置(PAR)について	—	無	否	BWRなし(水素濃度制御設備)
52-8 原子炉格納容器の水素濃度測定について	52-8 計装設備の測定原理	有	—	
—	52-9 水素及び酸素発生時の対応について	有	—	
52-9 電気式水素燃焼装置(イグナイタ)について	—	無	否	BWRなし(水素濃度制御設備)