資料番号 PD-11-5 改0

東海第二発電所 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表 (DB10条 誤操作の防止、DB11条 安全避難通路等)

平成29年9月21日 日本原子力発電株式会社

| No | 分類 | | | 審査会合 | 上 指摘事項 | 対応状況 | 反映箇所 |
|-------|-----------------------------------|-----|-----|----------|--|-------|--|
| | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 日付 | | | |
| 492-1 | 10条(誤操 作防止) 11条(安全 避難通路) | | | | 内部溢水や内部火災の対策・影響等により、屋内アクセスルートや照明の設置に変更がある場合には各条に合わせて説明すること。 | 本日ご回答 | 屋内アクセスルート変更及び耐火壁設置個所変更に伴い、関連図等の修正を行いました。 |
| 504-2 | 26条(制御室) | | | 2017/9/5 | DB側でアクセスルートを使用する場合、影響する条文に 設備面も含めて適切に反映し、反映箇所を説明すること。 (8条火災、9条溢水、10条誤操作防止、11条安全避難 通路、等) | 本日ご回答 | 同上 |