

東海第二発電所 審査資料	
資料番号	SA 技-C-1 改 41
提出年月日	平成 29 年 8 月 8 日

東海第二発電所

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設
置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要
な措置を実施するために必要な技術的能力に
係る審査基準」への適合状況について

平成 29 年 8 月
日本原子力発電株式会社

本資料のうち、□は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

1. 重大事故等対策

1.0 重大事故等対策における共通事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

1.14 電源の確保に関する手順等

1.15 事故時の計装に関する手順等

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等

1.17 監視測定等に関する手順等

1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等

1.19 通信連絡に関する手順等

2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの
対応における事項

2.1 可搬型設備等による対応

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等

目 次

1.16.1 対応手段と設備の選定

- (1) 対応手段と設備の選定の考え方
- (2) 対応手段と設備の選定の結果
 - a. 重大事故等発生時において運転員等が中央制御室にとどまるために必要な対応手段および設備
 - b. 重大事故等対処設備、重大事故等対処施設及び資機材
 - c. 手順等

1.16.2 重大事故等発生時の手順

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等

- (1) 中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転手順等
 - a. 交流動力電源が正常な場合の運転手順等
 - b. 全交流動力電源が喪失した場合の運転手順
- (2) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順
- (3) 中央制御室の照明を確保する手順
- (4) 中央制御室待避室の照明を確保する手順
- (5) データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータの監視手順
- (6) 中央制御室待避室の準備手順
- (7) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順
- (8) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡手順
- (9) その他の放射線防護措置等に関する手順等

1.16.2.2 重大事故等発生時の対応手段の選択

1.16.2.3 汚染の持ち込みを防止するための手順等

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順

1. 16. 2. 4 その他の手順項目について考慮する手順

添付資料 1. 16. 1 対応手段として選定した設備の電源構成図

添付資料 1. 16. 2 審査基準、基準規則と対処設備との対応表

添付資料 1. 16. 3 中央制御室換気系閉回路循環運転時及び中央制御室待避室
使用時の酸素濃度及び二酸化炭素濃度について

添付資料 1. 16. 4 可搬型照明（S A）を用いた場合の中央制御室の監視操作
について

添付資料 1. 16. 5 チェンジングエリアについて

添付資料 1. 16. 6 中央制御室内に配備する資機材の数量について

添付資料 1. 16. 7 運転員等の交替要員体制の被ばく評価について

添付資料 1. 16. 8 交替要員の放射線防護と移動経路について

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等

【要求事項】

発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に関し、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

【解釈】

- 1 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びポンベ等）により対応する場合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。
 - a) 重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備すること。
 - b) 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。

重大事故等が発生した場合において、運転員等が原子炉制御室（以下「中央制御室」という。）にとどまるために必要な設備及び資機材を整備しており、ここでは、この対処設備及び資機材を活用した手順等について整備する。

1.16.1 対応手段と設備の選定

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等が発生した場合において、運転員等が中央制御室にとどまるために必要な対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。

重大事故等対処設備、重大事故等対処施設の他に資機材^{*1}を用いた対応手段を選定する。

※1 資機材：防護具（全面マスク等）及びチェンジングエリア用資機材（テントハウス等）をいう。

また、選定した重大事故等対処設備及び資機材により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第五十九条及び技術基準規則第七十四条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、資機材との関係を明確にする。

（添付資料 1.16.1, 1.16.2）

(2) 対応手段と設備の選定の結果

審査基準及び基準規則要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備、重大事故等対処施設及び資機材を以下に示す。

なお、重大事故等対処設備、重大事故等対処施設及び資機材と整備する手順についての関係を第 1.16-1 表に示す。

a. 重大事故等発生時において運転員等が中央制御室にとどまるために必要な対応手段および設備

（a）中央制御室の居住性の確保

重大事故等発生時に環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運転員等を防護するため、中央制御室の居住性を確保する手段があ

る。また、全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備から中央制御室の電源を確保する手段がある。

i) 中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転

中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転に用いる設備は以下のとおり。

- ・中央制御室
- ・中央制御室遮蔽
- ・中央制御室換気系 空気調和機ファン
- ・中央制御室換気系 フィルタ系ファン
- ・中央制御室換気系 高性能粒子フィルタ
- ・中央制御室換気系 チャコールフィルタ
- ・非常用ガス処理系 排風機
- ・非常用ガス処理系 フィルタトレイン
- ・非常用ガス再循環系 排風機
- ・非常用ガス再循環 フィルタトレイン
- ・常設代替交流電源設備
- ・燃料補給設備

ii) 中央制御室及び中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理

中央制御室及び中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理に用いる設備は以下のとおり。

- ・中央制御室
- ・中央制御室遮蔽
- ・中央制御室待避室

- ・中央制御室待避室遮蔽
- ・酸素濃度計^{※2}
- ・二酸化炭素濃度計^{※2}

※2 計測器本体を示すため計器名を記載

iii) 中央制御室及び中央制御室待避室の照明の確保

中央制御室及び中央制御室待避室の照明を確保する設備は以下のとおり。

- ・中央制御室
- ・中央制御室遮蔽
- ・中央制御室待避室
- ・中央制御室待避室遮蔽
- ・可搬型照明（S A）
- ・常設代替交流電源設備
- ・燃料補給設備

iv) データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータの監視

データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータの監視に用いる設備は以下のとおり。

- ・中央制御室
- ・中央制御室遮蔽
- ・中央制御室待避室
- ・中央制御室待避室遮蔽
- ・データ表示装置（待避室）
- ・常設代替交流電源設備
- ・燃料補給設備

v) 中央制御室待避室の準備

中央制御室待避室の準備に用いる設備は以下のとおり。

- ・中央制御室
- ・中央制御室遮蔽
- ・中央制御室待避室
- ・中央制御室待避室遮蔽
- ・中央制御室待避室 空気ポンベユニット（空気ポンベ）

vi) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡

衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡に用いる設備

は以下のとおり。

- ・中央制御室
- ・中央制御室遮蔽
- ・衛星電話設備（可搬型）（待避室）
- ・常設代替交流電源設備
- ・燃料補給設備

vii) 放射線防護措置等

放射線防護措置等に用いる設備及び資機材は以下のとおり。

- ・中央制御室
- ・中央制御室遮蔽
- ・防護具（全面マスク）

(b) 汚染の持ち込み防止

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、
中央制御室への汚染の持ち込みを防止する手段がある。

中央制御室への汚染の持ち込みを防止するための設備及び資機材は以下
のとおり。

- ・可搬型照明（S A）

- ・常設代替交流電源設備
- ・燃料補給設備
- ・防護具及びチェンジングエリア用資機材

b . 重大事故等対処設備，重大事故等対処施設及び資機材

「(a) 中央制御室の居住性の確保」 使用する設備のうち中央制御室遮蔽，中央制御室換気系 空気調和機ファン，中央制御室換気系 フィルタ系ファン，中央制御室換気系 高性能粒子フィルタ，中央制御室換気系 チャコールフィルタ，非常用ガス処理系 排風機，非常用ガス処理系 フィルタトレイン，非常用ガス再循環系 排風機，非常用ガス再循環系 フィルタトレイン，可搬型照明（S A），衛星電話設備（可搬型）（待避室），データ表示装置（待避室），中央制御室待避室遮蔽，中央制御室待避室 空気ポンベユニット（空気ポンベ），酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，常設代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備と位置づける。

「(b) 汚染の持ち込み防止」のために使用する設備のうち，可搬型照明（S A），常設代替交流電源設備，燃料補給設備は重大事故等対処設備と位置づける。

中央制御室及び中央制御室待避室は重大事故等対処施設と位置づける。

これらの設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

以上の重大事故等対処設備及び重大事故等対処施設により中央制御室の居住性を確保し，汚染の持ち込みを防止することができる。

防護具及びチェンジングエリア用資機材は本条文【解釈】1a) 項を満足するための資機材（放射線防護措置）として位置付ける。

c. 手順等

上記の a. 及び b. により選定した対応手段に係る手順を整備する。

また、事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設備についても整備する（第 1.16-2 表、第 1.16-3 表）。

これらの手順は、運転員及び重大事故等対応要員の対応として「非常時運転手順書Ⅲ（SOP）」、「非常時運転手順書（事象ベース）」及び「重大事故等対策要領」に定める。

1.16.2 重大事故等発生時の手順

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等

(1) 中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転手順等

環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運転員等を防護するため、中央制御室換気系による閉回路循環運転、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転を行い、中央制御室の空気を清浄に保つ。

全交流動力電源が喪失した場合は、代替交流電源設備により受電し、系統構成実施後に中央制御室換気系による閉回路循環運転、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転を行う。

a. 交流動力電源が正常な場合の運転手順等

重大事故等が発生し、交流動力電源が正常な場合において、中央制御室換気系は隔離信号により自動的に閉回路循環運転となるため、閉回路循環運転状態を確認するための手順を整備する。また、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系も隔離信号により自動起動するため、運転状態を確認するとともに、1 系列運転とするための手順を整備する。

(a) 手順着手の判断基準

中央制御室換気系の電源が、外部電源又は非常用ディーゼル発電機から供給可能な場合で、原子炉水位低（レベル 3）、ドライウェル圧力高、原子炉建屋換気系排気ダクトモニタ放射能高及び原子炉建屋換気系燃料取替床排気ダクトモニタ放射能高の何れかの隔離信号の発信を確認した場合

(b) 操作手順

中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の動作状況を確認する手順の概要は以下のとおり。

中央制御室換気系概要図を第 1.16-1 図に、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系概要図を第 1.16-2 図に示す。

① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき運転員等に中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の動作状況の確認を指示する。

② 運転員等は、中央制御室にて中央制御室換気系 給排気隔離弁が閉していること、及び中央制御室換気系 空気調和機ファン並びに中央制御室換気系 フィルタ系ファンが起動していることを確認する。

③ 運転員等は、中央制御室にて非常用ガス処理系 排風機及び非常用ガス再循環系 排風機が自動起動していることを確認する。

④ 運転員等は、中央制御室にて F R V S 原子炉建屋通常排気系隔離ダンパが閉じていることを確認する。また、F R V S S G T S 系入口ダンパ、S G T S トレイン入口ダンパ、S G T S ト

レイン出口ダンパ, F R V S トレイン入口ダンパ, F R V S トレイン出口ダンパ及びF R V S 循環ダンパが開いていることを確認し, 発電長に報告する。

- ⑤ 発電長は, 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系 2 系列運転による環境へのガス放出量の増大を防ぎ, 両フィルタ系に湿分を含んだ空気が入ること等を考慮し, 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系のA系またはB系のいずれか一方の停止を指示する。 (停止する系統はB系を優先する。)
- ⑥ 運転員等は, 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系のA系またはB系のいずれか一方を停止し, 発電長に報告する。
- ⑦ 発電長は, 隔離信号により原子炉建屋通常換気系が隔離されたことの確認を指示する。
- ⑧ 運転員等は, 中央制御室にて隔離信号により原子炉建屋通常換気系が隔離されたことを確認し, 発電長に報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は中央制御室の運転員等2名にて作業を実施し, 原子炉建屋通常換気系が隔離されたことを確認するまでの所要時間を約15分と想定する。

b . 全交流動力電源が喪失した場合の運転手順

全交流動力電源喪失時には, 中央制御室換気系, 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系が停止中であるため, 代替交流電源設備によりM C C 2 C 系又はM C C 2 D 系が受電されたことを確認した後, 中央制御室換気系, 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系を起動する手

順を整備する。

(a) 手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失後、代替交流電源設備により緊急用M／Cが受電され、緊急用M／CからMCC-2C又はMCC-2Dが受電完了した場合

(b) 操作手順

全交流動力電源喪失により中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系が停止している場合に中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系を再起動する手順の概要は以下のとおり。

- ① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に代替交流電源設備によりP／C-2C及びP／C-2Dが受電していることを確認する。
- ② 運転員等は、中央制御室にて中央制御室換気系による閉回路循環運転を実施するために必要な電源が確保されていることを確認し、中央制御室換気系 給排気隔離弁が閉していることを確認する。なお、中央制御室換気系 給排気隔離弁が閉していないことを確認した場合、運転員等は中央制御室にて中央制御室換気系 給排気隔離弁を閉にし、発電長に報告する。
- ③ 発電長は、中央制御室換気系の起動を指示する。
- ④ 運転員等は、中央制御室にて中央制御室換気系 空気調和機ファン及び中央制御室換気系 フィルタ系ファンを起動し、発電長に報告する。

- ⑤ 発電長は、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系を運転するための系統構成を指示する。
- ⑥ 運転員等は、中央制御室にて非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転を実施するために必要な電源が確保されていることを確認し、FRVS原子炉建屋通常排気系隔離ダンパが閉じていることを確認する。また、FRVS SGTS系入口ダンパ、SGTSトレイン入口ダンパ、SGTSトレイン出口ダンパ、FRVSトレイン入口ダンパ、FRVSトレイン出口ダンパ及びFRVS循環ダンパが開いていることを確認する。なお、FRVS原子炉建屋通常排気系隔離ダンパが閉していないことを確認した場合、または、FRVS SGTS系入口ダンパ、SGTSトレイン入口ダンパ、SGTSトレイン出口ダンパ、FRVSトレイン入口ダンパ、FRVSトレイン出口ダンパ及びFRVS循環ダンパが開していないことを確認した場合、運転員等は中央制御室にて隔離ダンパを閉にし、発電長に報告する。
- ⑦ 発電長は、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の起動を指示する。
- ⑧ 運転員等は、非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機を起動し、発電長に報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は中央制御室の運転員等2名にて作業を実施し、中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の起動までの所要時間を約15分と想定する。

(2) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順

中央制御室の居住性確保の観点から、中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手順を整備する。

a . 手順着手の判断基準

中央制御室換気系にて閉回路循環運転を実施している場合

b . 操作手順

中央制御室の酸素及び二酸化炭素濃度を測定・管理する手順の概要は以下のとおり。

- ① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を指示する。
- ② 運転員等は、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計にて、中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を開始し、発電長に報告する。
- ③ 発電長は、中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を定期的に確認し、中央制御室の酸素濃度が許容濃度の 19%を下回るおそれがある場合又は二酸化炭素濃度が 0.5%を超え上昇している場合は、災害対策本部と換気のタイミングを協議により決定し、二酸化炭素濃度が許容濃度の 1%を超えるまでに、外気取入れによる換気を行い、室内の濃度管理を行う。

c . 操作の成立性

上記の操作は中央制御室の運転員等 2 名にて作業を実施し、中央制御

室換気系 紙排氣隔離弁の開操作まで行った場合でも約 10 分と想定する。

(添付資料 1.16.3)

(3) 中央制御室の照明を確保する手順

中央制御室の居住性確保の観点から、中央制御室の照明が使用できない場合において、可搬型照明（S A）により照明を確保する手順を整備する。

a . 手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失において電気系統の故障により、中央制御室の照明が使用できない場合

b . 操作手順

全交流動力電源喪失時の可搬型照明（S A）の設置手順の概要は以下のとおり。

① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に中央制御室の照明を確保するため、可搬型照明（S A）の点灯確認、可搬型照明（S A）の設置を指示する。

② 運転員等は、可搬型照明（S A）の内蔵蓄電池による点灯を確認し、可搬型照明（S A）を設置し、中央制御室の照明を確保し、発電長に報告する。

なお、常設代替交流電源設備による給電再開後は、常設代替交流電源より可搬型照明（S A）へ給電するため、可搬型照明（S A）を緊急用コンセントに接続しておく。

c . 操作の成立性

上記の可搬型照明（S A）の設置・点灯操作は運転員等 1 名で実施し、所要時間を約 30 分と想定する。

運転員等は、中央制御室の照明が全て消灯した場合においても、配備されている乾電池内蔵型照明を用い、可搬型照明（S A）の設置・点灯操作が可能である。

(添付資料 1.16.4)

(4) 中央制御室待避室の照明を確保する手順

中央制御室待避室の居住性確保の観点から、中央制御室待避室に可搬型照明（S A）により照明を確保する手順を整備する。

a . 手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合^{*1}において、格納容器圧力逃がし装置第一弁の開操作が完了した場合

※1：格納容器雰囲気放射線モニタのγ線線量率が、設計基準事故における原子炉冷却材喪失時の追加放出量に相当する指示値の 10 倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300°C 以上を確認した場合

b . 操作手順

中央制御室待避室に可搬型照明（S A）を設置する手順の概要は以下のとおり。

① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に中央制御室待避室の照明を確保するため、可搬型照明（S A）の点灯確認、可搬型照明（S A）の設置を指示する。

② 運転員等は、可搬型照明（S A）の内蔵蓄電池による点灯を確認し、可搬型照明（S A）を設置し、中央制御室の照明を確保し、発電長に報告する。

なお、常設代替交流電源設備による給電再開後は、常設代替交流電源より可搬型照明（S A）へ給電するため、可搬型照明（S A）を緊急用コンセントに接続しておく。

c. 操作の成立性

上記、中央制御室待避室への可搬型照明（S A）の設置は運転員等 1名で実施し、所要時間を約 15 分と想定する。

運転員等は、中央制御室待避室の照明が全て消灯した場合においても、配備されている乾電池内蔵型照明を用い、可搬型照明（S A）の設置・点灯操作が可能である。

(5) データ表示装置（待避室）によるプラントパラメータの監視手順

運転員等が中央制御室待避室に待避後も、データ表示装置（待避室）にてプラントパラメータを継続して監視できるよう手順を整備する。

a. 手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合^{*1}において、格納容器圧力逃がし装置第一弁の開操作が完了した場合

^{*1}：格納容器雰囲気放射線モニタのγ線線量率が、設計基準事故における原子炉冷却材喪失時の追加放出量に相当する指示値の 10 倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300°C 以上を確認した場合

b . 操作手順

中央制御室待避室にて、データ表示装置（待避室）を起動し、監視する手順の概要は以下のとおり。データ表示装置（待避室）に関するデータ伝送の概要を第 1.16-3 図に示す。

- ① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等にデータ表示装置（待避室）の起動、パラメータ監視を指示する。
- ② 運転員等は、データ表示装置（待避室）を電源に接続し、端末を起動し、プラントパラメータの監視準備を行い、発電長に報告する。

c . 操作の成立性

上記、データ表示装置（待避室）の起動操作は運転員等 1 名で実施し、所要時間を約 15 分と想定する。

(6) 中央制御室待避室の準備手順

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に待避する中央制御室待避室を中央制御室待避室 空気ポンベユニットにより加圧し、中央制御室待避室の居住性を確保するための手順を整備する。

a . 手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至った場合。

- ①炉心損傷を判断した場合^{*1}において、サプレッション・プール水位指示値が通常水位 +6.4m に到達した場合。
- ②炉心損傷を判断した場合^{*1}において、格納容器スプレイによる格

納容器内の圧力制御に失敗した場合。

③炉心損傷を判断した場合^{*1}において、格納容器内温度指示値が200°Cに到達した場合。

④炉心損傷を判断した場合^{*1}において、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度指示値が2%に到達した場合。

※1：格納容器雰囲気放射線モニタの γ 線線量率が、設計基準事故における原子炉冷却材喪失時の追加放出量に相当する指示値の10倍以上となつた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合

b. 操作手順

中央制御室待避室の中央制御室待避室 空気ポンベユニットによる加圧手順の概要は以下のとおり。中央制御室待避室の陽圧化バウンダリ構成図を第1.16-4図に、中央制御室待避室を加圧するための中央制御室待避室 空気ポンベユニットの概要図を第1.16-5図に示す。

① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に中央制御室待避室の加圧を指示する。

② 運転員等は、中央制御室待避室 空気ポンベユニットの空気ポンベ集合弁及び空気供給差圧調整弁前後弁を開操作した後に、中央制御室待避室内の空気供給差圧調整弁の調整開操作を実施し、中央制御室待避室の加圧を開始し、発電長に報告する。

③ 発電長は、運転員等に中央制御室待避室の差圧計を確認し、中央制御室待避室の圧力を中央制御室に対し陽圧に維持するよう指示する。

④ 運転員等は、中央制御室待避室と中央制御室の差圧を確認しながら

ら、中央制御室待避室 空気ポンベユニットの空気供給差圧調整弁を操作し、中央制御室待避室圧力を中央制御室に対し陽圧に維持し、発電長に報告する。

c. 操作の成立性

中央制御室待避室の加圧操作は運転員等 1 名で行い、加圧完了までの所要時間を約 10 分と想定する。また、手順着手の判断基準が炉心損傷の確認となっていることから、当該操作は運転員等の被ばく防護の観点から、事象発生後の短い時間で対応することが望ましい。よって現状の有効性評価シーケンスにおいて、「大 L O C A + 高圧炉心冷却失敗 + 低圧炉心冷却失敗 + 全交流動力電源喪失」を含む雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用しない場合）の作業と所要時間のタイムチャート（第 1.16-6 図、第 1.16-7 図）で作業項目の成立性を確認した。

(7) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順
中央制御室待避室の居住性確保の観点から、中央制御室待避室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手順を整備する。

a. 手順着手の判断基準

運転員等が中央制御室待避室へ待避した場合

b. 操作手順

中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素濃度を測定・管理する手順の概要は以下のとおり。

- ① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に中央制御室待避室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を指示する。
- ② 運転員等は、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計にて、中央制御室待避室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を開始し、発電長に報告する。
- ③ 運転員等は、中央制御室待避室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を定期的に確認し、中央制御室待避室の酸素濃度が許容濃度の 19% を下回るおそれがある場合又は二酸化炭素濃度が 0.5% を超え上昇している場合は、二酸化炭素濃度が許容濃度の 1% を超えるまでに、中央制御室待避室圧力を中央制御室に対して陽圧に維持しながら、中央制御室待避室 空気ポンベユニットの空気供給差圧調整弁を操作し、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の調整し、濃度管理を行う。

c. 操作の成立性

上記の中央制御室待避室における酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定・管理は、運転員等 1 名で行い、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の調整まで約 10 分と想定する。

(添付資料 1.16.3)

- (8) 衛星電話設備（可搬型）（待避室）による通信連絡手順
運転員等が中央制御室待避室に待避後も、衛星電話設備（可搬型）（待避室）にて発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できるよう手順を整備する。

a. 手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合^{*1}において、格納容器圧力逃がし装置第一弁の開操作が完了した場合

※1：格納容器雰囲気放射線モニタの γ 線線量率が、設計基準事故における原子炉冷却材喪失時の追加放出量に相当する指示値の 10 倍以上となつた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300°C 以上を確認した場合

b. 操作手順

- ① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に衛星電話設備（可搬型）（待避室）の設置を指示する。
- ② 運転員は、衛星電話設備（可搬型）（待避室）を衛星制御装置に接続し、電源を「入」操作し、通信連絡準備を行い、発電長に報告する。
- ③ 通信連絡を行う場合は、一般の電話機と同様の操作により、通信先の電話番号をダイヤルし、連絡する。

c. 操作の成立性

上記の中央制御室待避室における衛星電話設備（可搬型）（待避室）の設置は運転員 1 名で行い、所要時間を約 5 分と想定する。

(9) その他の放射線防護措置等に関する手順等

- a. 炉心損傷判断後に現場作業等を行う際に全面マスクを着用する手順
運転員等は、中央制御室又は中央制御室待避室に滞在中は、中央制御室・中央制御室待避室の設計上、全面マスクを着用する必要はないが、
中央制御室換気系等の故障時や現場作業等を考慮し全面マスクを着用す

る手順を整備する。

(a) 手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至った場合。

- ・炉心損傷を判断した場合^{*1}で、その後現場作業等を行う場合
- ・炉心損傷を判断した場合^{*1}で、中央制御室換気系または原子炉建屋ガス処理系が故障した場合

※1：格納容器雰囲気放射線モニタのγ線線量率が、設計基準事故における原子炉冷却材喪失時の追加放出量に相当する指示値の10倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合

(b) 操作手順

炉心損傷判断後に現場作業等を行う際に全面マスクを着用する手順は以下のとおり。

- ① 発電長は、手順着手の判断基準に基づき炉心損傷判断後の現場作業等において、運転員等に全面マスク着用を指示する。
- ② 運転員等は、中央制御室内にて全面マスクを着用しリークチェックを行い、発電長に報告する。

(c) 操作の成立性

全交流動力電源喪失時においても、内蔵蓄電池または代替交流電源設備より受電可能な可搬型照明（S A）を設置することで照明を確保できるため、全面マスクの装着は可能である。

b. 放射線防護に関する教育等について

東海第二発電所では、定期検査等においてマスク着用の機会があることから、基本的にマスクの着用に関して習熟している。

また、放射線業務従事者指定時及び定期的に、放射線防護に関する教育・訓練を実施している。講師による指導のもとフィッティングテスターを使用したマスク着用訓練において、漏れ率（フィルタ透過率含む）2%を担保できるよう正しくマスクを着用できることを確認する。

c. 重大事故等発生時の運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化

炉心損傷が予想される事態となった場合又は炉心損傷の兆候が見られた場合、運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため、発電長は災害対策本部と協議の上、長期的な保安の観点から運転員等の交代要員体制を整備する。交代要員体制は、交代要員として通常勤務帯の運転員等を当直交代サイクルに充て構成する等の運用を行うことで、被ばく線量の平準化を行う。また、運転員等について運転員等交代に伴う移動時の放射線防護措置や、チェンジングエリア等の各境界における汚染管理を行うことで運転員等の被ばく低減を図る。

(添付資料 1.16.5, 添付資料 1.16.6, 添付資料 1.16.7)

1.16.2.2 重大事故等発生時の対応手段の選択

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択フローチャートを第 1.16-8 図に示す。重大事故等発生時の中央制御室の照明は、重大事故等対処設備である可搬型照明（S A）を設置して使用する。全交流動力電源喪失時には、内蔵蓄電池からの給電により可搬型照明（S A）を使用し、代替交流電源設備からの給電開始後は、代替交流電源設備からの給電に切り替え、

引き続き照明を確保する。

1.16.2.3 汚染の持ち込みを防止するための手順等

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順

中央制御室の外側が放射性物質により汚染した状況下において、中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設置する手順を整備する。

また、チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合は、可搬型照明（S A）を設置する。

a. 手順着手の判断基準

原子力災害対策特別措置法第10条特定事象^{※2}が発生した場合

※2 「原子力災害対策特別措置法施行令第4条第4号のすべての項目」
及び「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条第1号表イのすべての項目」

b. 操作手順

チェンジングエリアを設置するための手順の概要は以下のとおり。タイムチャートを第1.16-9図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に中央制御室の出入口付近に、チェンジングエリアを設置するよう指示する。
- ② 放射線管理班は、チェンジングエリア設置場所の照明が確保されていない場合、可搬型照明（S A）を設置し、照明を確保する。
- ③ 放射線管理班は、チェンジングエリア用資機材を移動・設置し、テントハウスを展開し、養生シート及びテープを用い、テントハウス間及び床・壁等を隙間なく養生する。

- ④ 放射線管理班は、各エリアの間にバリア、入口に粘着マット等を設置する。
- ⑤ 放射線管理班は、簡易シャワー等を設置する。
- ⑥ 放射線管理班は、脱衣収納袋、GM汚染サーベイメータ等を必要な箇所に設置する。

c. 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理班2名で行い、作業開始から約170分で対応可能である。

チェンジングエリアには、防護具を脱衣する脱衣エリア、要員や物品の放射性物質による汚染を確認するためのサーベイエリア、汚染が確認された際に除染を行う除染エリアを設けることで、放射線管理班が汚染検査及び除染を行うとともに、チェンジングエリアの汚染管理を行うことが可能である。なお、汚染検査方法に関してはチェンジングエリア内に案内を掲示する。

除染エリアは、サーベイエリアに隣接して設置し、除染は、クリーンウエスでの拭き取りによる除染を基本とするが、拭き取りにて除染できない場合は、簡易シャワーにて水洗による除染を行う。簡易シャワーで発生した汚染水は、必要に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物とすることで廃棄物管理が可能である。

全交流動力電源喪失時においても、可搬型照明（SA）を設置することでチェンジングエリアの設置及び運用のための照度の確保が可能である。

(添付資料 1.16.5 1.16.8)

1.16.2.4 その他の手順項目について考慮する手順

代替交流電源設備による中央制御室の電源への給電に関する手順は、

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

操作の判断、確認に係る計装設備に関する手順は、「1.15 事故時の計
装に関する手順等」にて整備する。

中央制御室と屋内現場、緊急時対策所等通信連絡をする必要のある場所
と通信連絡を行う手順は「1.19 通信連絡に関する手順等」にて整備する。

第1.16-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順

機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応 手段	対応設備	手順書 ^{※1}
—	居住性の確保	中央制御室遮蔽 中央制御室待避室遮蔽	—
		中央制御室換気系 空気調和機ファン 中央制御室換気系 フィルタ系ファン 中央制御室換気系 高性能粒子フィルタ 中央制御室換気系 チャコールフィルタ 非常用ガス処理系 排風機 非常用ガス処理系 フィルタトレイン 非常用ガス再循環系 排風機 非常用ガス再循環系 フィルタトレイン	重大事故等対処設備 非常時運転手順書III (SOP)
		中央制御室待避室 空気ポンベユニット（空気ポンベ） 可搬型照明（SA） 衛星電話設備（可搬型）（待避室） データ表示装置（待避室） 酸素濃度計 ^{※2} 二酸化炭素濃度計 ^{※2}	非常時運転手順書III (SOP)
		中央制御室 中央制御室待避室	重大事故等対処施設等 —
	関連設備	中央制御室換気系 給気隔離弁 中央制御室換気系 排気隔離弁 原子炉建屋ガス処理系 配管・弁	重大事故等対処設備 非常時運転手順書III (SOP)
		中央制御室待避室 空気ポンベユニット（配管・弁） 差圧計 ^{※2}	非常時運転手順書III (SOP)
		衛星電話設備（屋外アンテナ） 衛星制御装置 衛星制御装置～衛星電話設備（屋外アンテナ）電路	非常時運転手順書III (SOP)
		常設代替交流電源設備 ^{※3} 燃料補給設備 ^{※3}	重大事故等対策要領 非常時運転手順書（事象ベース）「全交流動力電源喪失」 重大事故等対策要領
	汚染の持ち込み防止	可搬型照明（SA）	重大事故等対策要領
		常設代替交流電源設備 ^{※3} 燃料補給設備 ^{※3}	重大事故等対策要領
		防護具及びチェンジングエリア用資機材 ^{※4}	資機材 重大事故等対策要領

※1 整備する手順の概要是「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について」にて整理する。

※2 計測器本体を示すため計器名を記載

※3 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理する。

※4 防護具及びチェンジングエリア用資機材は本条文【解釈】1a) 項を満足するための資機材（放射線防護措置）

第1.16-2表 重大事故等対処に係る監視計器（1／2）

手順書		重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）
非常時運転手順書III（SOP） 「中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転（交流動力電源が正常な場合）」	判断基準	信号	原子炉水位低※1 ドライウェル圧力※1 原子炉建屋換気系排気ダクトモニタ 原子炉建屋換気系燃料取替床排気ダクトモニタ
		電源（確保）	M/C 2C電圧※1 M/C 2D電圧※1 P/C 2C電圧※1 P/C 2D電圧※1
	操作	非常用ガス処理系運転状態	非常用ガス処理系流量
		非常用ガス再循環系運転状態	非常用ガス再循環系流量
	判断基準	電源（確保）	M/C 2C電圧※1 M/C 2D電圧※1 P/C 2C電圧※1 P/C 2D電圧※1
		非常用ガス処理系運転状態	非常用ガス処理系流量
非常時運転手順書III（SOP） 「中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転（全交流動力電源が喪失した場合）」	判断基準	非常用ガス再循環系運転状態	非常用ガス再循環系流量
		電源（喪失）	M/C 2C電圧※1 M/C 2D電圧※1 P/C 2C電圧※1 P/C 2D電圧※1
	操作	可搬型照明（SA）の設置	—
非常時運転手順書III（SOP） 「中央制御室待避室照明確保」	判断基準	格納容器内の放射線線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）※1 格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）※1
		原子炉圧力容器温度	原子炉圧力容器表面温度※1
	操作	可搬型照明（SA）の設置	—
非常時運転手順書III（SOP） 「中央制御室待避室居住性確保」	判断基準	格納容器内の放射線線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）※1 格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）※1
		原子炉圧力容器温度	原子炉圧力容器表面温度※1
	操作	中央制御室待避室の加圧	差圧計※2
非常時運転手順書III（SOP） 「中央制御室待避室環境監視」	判断基準	中央制御室内の環境監視	酸素濃度計※1 二酸化炭素濃度計※1
	操作	空気ポンベユニットの流量調整	差圧計※2 酸素濃度計※1 二酸化炭素濃度計※1

※1 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備設備）を示す。


※2 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータではないが、耐震性、耐環境性を有する計器を示す。

第1.16-2表 重大事故等対処に係る監視計器（2／2）

手順書		重大事故等の対応に 必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）
重大事故等対策要領 「チェンジングエリアの設置運用」	判断基準	—	—
	操作	チェンジングエリアの設置	G M汚染サーベイメータ

第 1.16-3 表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備

対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線
【1.16】 原子炉制御室の居住性等に関する手順等	中央制御室換気系 空気調和機ファン	A系：MCC 2C系 B系：MCC 2D系
	中央制御室換気系 フィルタ系ファン	A系：MCC 2C系 B系：MCC 2D系
	中央制御室換気系 給気隔離弁	A系：MCC 2D系 B系：MCC 2C系
	中央制御室換気系 排気隔離弁	A系：MCC 2D系 B系：MCC 2C系
	非常用ガス処理系 排風機	A系：MCC 2C系 B系：MCC 2D系
	非常用ガス処理系 フィルタトレイン	A系：MCC 2C系 B系：MCC 2D系
	非常用ガス再循環系 排風機	A系：MCC 2C系 B系：MCC 2D系
	非常用ガス再循環系 フィルタトレイン	A系：MCC 2C系 B系：MCC 2D系
	原子炉建屋ガス処理系 AO弁用制御電源	A系：125V A系蓄電池 B系：125V B系蓄電池
	可搬型照明 (S A)	緊急用MCC




記載例①^{a※1} a:a は交流動力電源が正常な場合の手順, b は全交流動力電源が喪失した場合を示す

※1:同一操作手順番号内の操作対象又は確認対象を示し, 数字は対象順を示す。

第 1. 16-1 図 中央制御室換気系概要図 (A 系運転時)

原子炉建屋原子炉棟

原子炉建屋ガス処理系




操作手順	弁名称
(③)a※1 (⑧)b※1	非常用ガス処理系 排風機
(③)a※2 (⑧)b※2	非常用ガス再循環系 排風機
(④)a※1 (⑥)b※1	F R V S S G T S 系入口ダンパ
(④)a※2 (⑥)b※2	S G T S トレイン入口ダンパ
(④)a※3 (⑥)b※3	S G T S トレイン出口ダンパ
(④)a※4 (⑥)b※4	F R V S トレイン入口ダンパ
(④)a※5 (⑥)b※5	F R V S トレイン出口ダンパ
(④)a※6 (⑥)b※6	F R V S 循環ダンパ

記載例①a※1 a:a は交流動力電源が正常な場合の手順、b は全交流動力電源が喪失した場合を示す

※1:同一操作手順番号内の操作対象又は確認対象を示し、数字は対象順を示す。

第 1.16-2 図 非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系概要図


(A 系運転時)



第 1.16-3 図 データ表示装置（待避室）に関するデータ伝送の概要



第 1. 16-4 図 中央制御室待避室陽圧化バウンダリ構成図



記載例 ①※¹ ※ 1 : 同一操作手順番号内の操作対象又は確認対象を示し、数字は対象順を示す。

第 1. 16-5 図 中央制御室待避室 空気ボンベユニット概要図

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）

操作項目	実施箇所・必要要員数 【 】は他作業後に移動してきた要員	操作の内容	経過時間（分）															備考
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	110	120	130	140	150		
操作項目	実施箇所・必要要員数 【 】は他作業後に移動してきた要員	操作の内容	事象発生 原子炉スクラム プラント状況判断 ▽ 約 4 分 炉心損傷開 ▽ 約 9 分 燃料被覆管温度 1200°C 到 ▽ 25 分 格納容器冷却及び原子炉注水開 ▽ 約 27 分 燃料温度 2500K ▽ 65 分 原子炉水位レベル 0 以上判断 ▽ 2 時間 原子炉建屋ガス処理系及び中央制御室換気系の起動	10	20	30	40	50	60	70	80	90	110	120	130	140	150	
状況判断	2人 A,B	—	●原子炉スクラム確認 ●タービン停止の確認 ●外部電源喪失の確認 ●非常用ディーゼル発電機等の自動起動失敗の確認 ●原子炉への注水機能喪失の確認 ●LOCA発生の確認 ●原子炉水位異常低下（レベル1）設定点到達の確認 ●炉心損傷確認	10分														
早期の電源回復不能の確認	【1人】 A	—	●高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の手動起動操作（失敗）	1分														
【1人】 B	—	—	●非常用ディーゼル発電機の手動起動操作（失敗）	2分														
電源確保操作対応	—	—	●電源回復操作															適宜実施
常設代替高压電源装置による緊急用母線の受電操作	【1人】 B	—	●常設代替高压電源装置2台起動及び緊急用母線の受電操作	4分														解析上考慮しない
常設低圧代替注水系ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び低圧代替注水系（常設）の準備操作	【1人】 B	—	●原子炉注水及び格納容器スプレイに必要な負荷の電源切替操作 ●原子炉冷却材浄化系吸込弁の閉操作	4分														
【1人】 A	—	—	●常設低圧代替注水系ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水系統構成	2分														
水素濃度及び酸素濃度監視設備の起動操作	【1人】 B	—	●水素濃度及び酸素濃度監視設備の起動操作	3分														適宜、格納容器内酸素及水素濃度の監視
常設低圧代替注水系ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却操作及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水操作	【1人】 A	—	●常設低圧代替注水系ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水操作 ●常設低圧代替注水系ポンプを用いた低圧代替注水系（常設）による原子炉注水流調整操作	6分														適宜状態監視
緊急用海水ポンプを用いた緊急用海水系による海水通水操作	【1人】 A	—	●緊急用海水系に必要な負荷の電源切替操作	4分														海水通水開始後、適宜状態監視
【1人】 A	—	—	●緊急用海水系による海水通水 系統構成及び起動															解析上考慮しない
代替循環冷却系ポンプを用いた代替循環冷却系による原子炉注水操作及び格納容器除熱操作	【1人】 A	—	●代替循環冷却系起動に必要な負荷の電源切替操作															
【1人】 A	—	—	●代替循環冷却系ポンプを用いた代替循環冷却系による原子炉注水及び格納容器除熱 系統構成及び起動	6分														35分 原子炉注水及び格納容器除熱開始後、適宜状態監視
常設低圧代替注水系ポンプを用いた格納容器下部注水系（常設）による格納容器下部水位確保操作	【1人】 A	—	●非常用母線からの負荷切替操作															4分
【1人】 A	—	—	●常設低圧代替注水系ポンプを用いた格納容器下部注水系（常設）による格納容器下部水位の調整操作															15分 水位調整後、適宜状態監視
サプレッション・ブループH制御装置による薬液注入操作	—	—	●サプレッション・ブループH制御装置による薬液注入操作															解析上考慮しない
常設代替高压電源装置による非常用母線の受電準備操作	【1人】 B	—	●非常用母線の受電準備															35分
—	2人 C,D	—	●非常用母線の受電準備															70分
常設代替高压電源装置による非常用母線の受電操作	【1人】 B	—	●常設代替高压電源装置3台追加起動 ●非常用母線の受電															8分
原子炉建屋ガス処理系及び中央制御室換気系の起動操作	【1人】 B	—	●原子炉建屋ガス処理系及び中央制御室換気系の起動操作															5分 15分 起動操作実施後、適宜状態監視


第3.1.3-3 図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の作業と所要時間（代替循環冷却系を使用しない場合）（1/2）

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）

1.16-37

操作項目	実施箇所・必要要員数 【】は他作業後 に移動してきた要員	操作の内容	経過時間（分）												備考
			4	8	12	16	20	24	28	44	48	52	56		
常設低圧代替注水系ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却操作	【1人】A	●常設低圧代替注水系ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却操作	▽約3.9時間 格納容器圧力465kPa[gage]到達	間欠スプレイにより格納容器圧力を400kPaから465kPaの間に維持											
格納容器圧力逃がし装置による格納容器除熱準備	【1人】A	●格納容器ベント準備（系統構成）		5分											
	【2人】+1人C,D,E	●現場移動（第一弁） ●格納容器ベント準備（系統構成）			125分										
中央制御室退避室の準備	【1人】B	●現場移動		45分											
格納容器フィルタベント系第二弁現場操作場所の正圧化	—	【3人】(招集)	●格納容器フィルタベント系第二弁の現場操作場所の正圧化		10分										
格納容器圧力逃がし装置による格納容器除熱操作（サブレーション・チャンバ側）	【1人】B	●代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイ停止操作 ●格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント操作 ●ベント状態監視		3分											格納容器ベント実施後、適宜状態監視
	—	【3人】(招集)	●現場手動による格納容器ベント操作		2分										
	—	【3人】(招集)	●格納容器フィルタベント系第二弁の現場操作場所への待避		30分			180分							
使用済燃料プールの冷却操作	【1人】B	●中央制御室待避室の正圧化操作		5分											
	【2人】A,B	●中央制御室待避室内への待避			300分										
可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作	—	10人c~1	●アクセスルート復旧、可搬型代替注水大型ポンプの移動、ホース敷設等					220分							水源枯渇までは十分余裕がある。
タンクローリーによる燃料補給操作	—	【2人】c,d	●ポンプ起動及び水源補給操作												タンクローリー残量に応じて適宜軽油タンクから補給
	—	2人A,B	●可搬型設備用軽油タンクからタンクローリーへの補給 ●可搬型代替注水大型ポンプへの給油					90分							適宜実施
	—	3人C,D,E	12人a~1及び招集5人												


第1.16-7図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の作業と所要時間（代替循環冷却系を使用しない場合）（2/2）



第 1. 16-8 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート

		経過時間(分)										備考	
		20 40 60 80 100 120 140 160 180											
手順の項目				活動開始 緊急時対策所から中央制御室 △チェンジングエリア初期運用開始									
チェンジングエリアの設置及び運用	放射線管理班員	2		資機材準備									
					サーベイエリア・除染エリートentハウス設営								
						サーベイエリア・除染エリート機材設置							
							脱衣エリートハウス設営						
								脱衣エリート機材設置					

第1.16-9図 中央制御室チェンジングエリア設置 タイムチャート



第1図 対応手段として選定した設備の電源構成図

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (1/5)

技術的能力審査基準(1.16)	番号	設置許可基準規則(59条)	技術基準規則(74条)	番号
【本文】 発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に關し、重大事故が発生した場合においても運転員等がとどまるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	①	【本文】 第二十六条第一項の規定により設置される原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員等がとどまるために必要な設備を設けなければならない。	【本文】 第三十八条第一項の規定により設置される原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員等がとどまるために必要な設備を施設しなければならない。	④
【解釈】 1 「運転員等がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びポンベ等）により対応する場合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	—	【解釈】 第59条に規定する「運転員等がとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	【解釈】 1 第74条に規定する「運転員等がとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	—
a) 重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員等がとどまるために必要な手順等を整備すること。	②	a) 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備からの給電を可能すること。	a) 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備からの給電を可能すること。	⑤※1
b) 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。	③※1	b) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、次の要件を満たすものであること。 ① 本規定第37条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員等の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定すること。 ② 運転員等はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整備すること。 ③ 交替要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整備すること。 ④ 判断基準は、運転員等の実効線量が7日間で100mSvを超えないこと。	b) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、次の要件を満たすものであること。 ① 設置許可基準規則解釈第37条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員等の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定すること。 ② 運転員等はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整備すること。 ③ 交替要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整備すること。 ④ 判断基準は、運転員等の実効線量が7日間で100mSvを超えないこと。	⑥
※1：原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）は、技術的能力「1.14 電源の確保に関する手順等」で整理		c) 原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けること。	c) 原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けること。	⑦

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (2/5)

: 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備 審査基準の要求に適合するための資機材					自主対策設備	
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称
中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転手順等	中央制御室	既設	(1) (2) (3) (4)	—	—	—
	中央制御室遮蔽	既設				
	中央制御室換気系 空気調和機・ファン	既設				
	中央制御室換気系 フィルタ系・ファン	既設				
	中央制御室換気系 高性能粒子フィルタ	既設				
	中央制御室換気系 チャコールフィルタ	既設				
	中央制御室換気系 給気隔離弁	既設				
	中央制御室換気系 排気隔離弁	既設				
	非常用ガス処理系 排風機	既設				
	非常用ガス処理系 フィルタトレイン	既設				
	非常用ガス再循環系 排風機	既設				
	非常用ガス再循環系 フィルタトレイン	既設				
	原子炉建屋ガス処理系 配管・弁	既設				
	常設代替交流電源設備	新設				
	燃料補給設備	新設				
定酸素・二酸化炭素濃度測定の 中央制御室及び待避室	中央制御室	既設	(1) (2) (4)	—	—	—
	中央制御室遮蔽	既設				
	中央制御室待避室	新設				
	中央制御室待避室遮蔽	新設				
	酸素濃度計	新設				
	二酸化炭素濃度計	新設				
中央制御室及び待避室の 照明確保	中央制御室	既設	(1) (2) (3) (4)	—	—	—
	中央制御室遮蔽	既設				
	中央制御室待避室	新設				
	中央制御室待避室遮蔽	新設				
	可搬型照明 (S A)	新設				
	常設代替交流電源設備	新設				
	燃料補給設備	新設				

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3/5)

■ : 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備 審査基準の要求に適合するための資機材					自主対策設備	
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称
データ表示装置（待避室）による監視	中央制御室	既設	① ② ③ ④ ⑤	—	—	—
	中央制御室遮蔽	既設				
	中央制御室待避室	新設				
	中央制御室待避室遮蔽	新設				
	データ表示装置（待避室）	新設				
	常設代替交流電源設備	新設				
	燃料補給設備	新設				
中央制御室待避室の準備	中央制御室	既設	① ② ③ ④ ⑤	—	—	—
	中央制御室遮蔽	既設				
	中央制御室待避室	新設				
	中央制御室待避室遮蔽	新設				
	中央制御室待避室 空気ポンベユニット（空気ポンベ）	新設				
	中央制御室待避室 空気ポンベユニット（配管・弁）	新設				
	差圧計	新設				
衛星電話設備（可搬型）による通信連絡（待避室）	中央制御室	既設	① ② ③ ④ ⑤	—	—	—
	中央制御室遮蔽	既設				
	衛星電話設備（可搬型）（待避室）	新設				
	衛星電話設備（屋外アンテナ）	新設				
	衛星制御装置	新設				
	衛星制御装置～衛星電話設備（屋外アンテナ）電路	新設				
	常設代替交流電源設備	新設				
	燃料補給設備	新設				

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (4/5)

: 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備 審査基準の要求に適合するための資機材					自主対策設備	
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応 番号	備考	手段	機器名称
防止 汚染持ち込み	可搬型照明 (S A)	新設	(1) (3) (4) (5) (6) (7)	—	—	—
	常設代替交流電源設備	新設				
	燃料補給設備	新設				
	防護具及びチェンジングエ リア用資機材※1	新設				
る教育等 放射線防護に関する 教育等	—	—	(1) (2) (4)	—	—	—
び平準化 運転員等の被ばく低減及			(1) (2) (4)	—	—	—

※1 本条文【解釈】1a) 項を満足するための資機材等（放射線防護措置）

審査基準、基準規則と対処設備との対応表（5／5）

技術的能力審査基準(1.16)	適合方針
【要求事項】 発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に関し、重大事故が発生した場合においても運転員等がとどまるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	重大事故が発生した場合においても中央制御室換気系、原子炉建屋ガス処理系、可搬型照明（S A）及び中央制御室待避室等により中央制御室に運転員がとどまるために必要な手順を整備する。
【解釈】 1 「運転員等がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置 (原子炉制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びボンベ等）により対応する場合) 又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	—
a) 重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員等がとどまるために必要な手順等を整備すること。	重大事故が発生した場合においても資機材等（防護具及びチェンジングエリア用資機材）を用いた放射線防護措置により中央制御室に運転員がとどまるために必要な手順を整備する。
b) 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。	原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）は、技術的能力「1.14 電源の確保に関する手順等」で整備する。

中央制御室換気系閉回路循環運転時及び中央制御室待避室使用時の
酸素濃度及び二酸化炭素濃度について

中央制御室換気系が閉回路循環運転の場合、及び格納容器圧力逃し装置作動時に使用する中央制御室待避室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の評価を、「空気調和・衛生工学便覧 空気調和設備設計」に基づき実施した。

1. 酸素濃度、二酸化炭素濃度に関する法令要求について

酸素濃度・二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度、二酸化炭素濃度管理は、労働安全衛生法、JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規定」及び鉱山保安法施行規則に基づき、酸素濃度が19%以上、かつ、二酸化炭素濃度が1%以下で運用する。

酸素欠乏症等防止規則（一部抜粋）

（定義）

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。

（換気）

第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

鉱山保安法施行規則（一部抜粋）

第十六条の一

一 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセント以下とすること。

酸素濃度	症状等
21%	通常の空気の状態
18%	安全限界だが連続換気が必要
16%	頭痛、吐き気
12%	目まい、筋力低下
8%	失神昏倒、7~8分以内に死亡
6%	瞬時に昏倒、呼吸停止、死亡

（出典：厚生労働省リーフレット「なくそう！酸素欠乏症・硫化水素中毒」）

J E A C 4622-2009 「原子力発電所中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規定」 (一部抜粋)

【付属書解説 2.5.2】事故時の外気の取り込み

中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には、中央制御室内の CO₂濃度の上昇による運転員等の操作環境の劣化防止のために外気を取り込む場合がある。

(1) 許容 CO₂濃度

事務所衛生基準規則（昭和 47 年労働省令第 43 号、最終改正平成 16 年 3 月 30 日厚生労働省令第 70 号）により、事務室内の CO₂濃度は 100 万分の 5000 (0.5%) 以下と定められており、中央制御室の CO₂濃度もこれに準拠する。

したがって、中央制御室居住性の評価にあたっては、上記濃度 (0.5%) を許容濃度とする。

2. 中央制御室待避室の必要空気供給量

(1) 二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

a . 収容人数 : n=3 名

b . 許容二酸化炭素濃度 : C=0.5% (J E A C 4622-2009)

c . 大気二酸化炭素濃度 : C₀=0.0336% (空気ボンベの二酸化炭素濃度)

d . 呼吸による二酸化炭素発生量 : M=0.022m³/h/人 (空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐出し量)

e . 必要換気量 : Q₁=100×M×n/(C-C₀) m³/h (空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換気量)

$$Q_1 = 100 \times 0.022 \times 3 / (0.5 - 0.0336)$$

$$= 14.15$$

$$\approx 14.2 \text{ m}^3/\text{h}$$

(2) 酸素濃度基準に基づく必要換気量

a . 収容人数 : n=3 名

b . 吸気酸素濃度 : a=20.95% (標準大気の酸素濃度)

c . 許容酸素濃度 : b=19% (鉱山保安法施行規則)

d . 成人の呼吸量 : c=0.48m³/h/人 (空気調和・衛生工学便覧)

e . 乾燥空気換算酸素濃度 : d=16.4% (空気調和・衛生工学便覧)

f . 必要換気量 : $Q_1 = c \times (a-d) \times n / (a-b) \text{ m}^3/\text{h}$ (空気調和・衛生

工学便覧の酸素基準の必要換気量)

$$Q_1 = 0.48 \times (20.95 - 16.4) \times 3 / (20.95 - 19.0)$$

$$= 3.36$$

$$\doteq 3.4 \text{ m}^3/\text{h}$$

以上により、中央制御室待避室使用に必要な空気供給量は二酸化炭素濃度基準の $14.2 \text{ m}^3/\text{h}$ とする。

3. 中央制御室待避室の必要ボンベ本数

中央制御室待避室を 5 時間陽圧化する必要最低限のボンベ本数は、二酸化炭素濃度基準換気量の $14.2 \text{ m}^3/\text{h}$ 及びボンベ供給可能空気量 $6.0 \text{ m}^3/\text{本}$ から下記の通り 19 本となる。なお、中央制御室待避室の設置後に試験を実施し必要ボンベ本数が 5 時間陽圧化維持するのに十分であることの確認を実施し、予備のボンベ容量について決定する。

(1) ボンベ初期充填圧力 : 14.7 MPa (at 35°C)

(2) ボンベ容器容積 : 6.0 m^3 (残圧及び使用温度補正により安全側に考慮し $6.0 \text{ m}^3/\text{本}$ とした)

$$\text{必要ボンベ本数} = 14.2 \text{ m}^3/\text{h} \div 6.0 \text{ m}^3/\text{本} \times 5 \text{ 時間}$$

$$= 11.8 \text{ 本}$$

$$\doteq 12 \text{ 本}$$

可搬型照明（S A）を用いた場合の中央制御室の監視操作について

1. 中央制御室に配備している可搬型照明（S A）

中央制御室の照明が全て消灯した場合に使用する可搬型照明（S A）は、主制御盤エリア用 3 台、補助制御盤エリア用 1 台、予備 1 台の計 5 台を配備する。個数はシミュレーション施設を用いて監視操作に必要な照度を確保できることを確認しているとともに、可搬型照明（S A）を操作箇所に応じて向きを変更することによりさらに照度を確保できることを確認している。

仮に、可搬型照明（S A）が活用できない場合のため、乾電池内蔵型照明を中央制御室に備えている。第 1 表に中央制御室に配備している可搬型照明（S A）及び乾電池内蔵型照明の概要を示す。

第 1 表 中央制御室に配備している可搬型照明（S A）及び乾電池内蔵型照明


	保管場所	数量	仕様
可搬型照明（S A） 	中央制御室	5 台 (予備 1 台含む)	(AC) 100V—240V 点灯時間 片面：24 時間 両面：12 時間
乾電池内蔵型照明 (ランタン) 	中央制御室	20 個	電池：単一電池 4 本 点灯時間：45 時間
乾電池内蔵型照明 (ヘッドライト(ヘルメット装着用)) 	中央制御室	14 個	電池：単 3 電池 3 本 点灯時間：10 時間

2. 可搬型照明（S A）を用いた監視操作

可搬型照明（S A）の照度は、第1図に示すとおり大型表示盤から約6mの位置に設置した場合で、直流非常灯の設計値である照度（1ルクス）に対し、主制御盤平均で約20ルクスの照度を確認し、監視操作が可能なことを確認している。



画像については、印刷仕上がり時に照明確認時点と同様の雰囲気となるよう補正を施しております。



第1図 シミュレーション施設における可搬型照明（S A）確認状況

チエンジングエリアについて

1. チエンジングエリアの基本的な考え方

チエンジングエリアの設営にあたっては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第59条第1項（原子炉制御室）並びに「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則の解釈」第74条第1項（原子炉制御室）に基づき、中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため、身体の汚染検査及び防護具の脱衣等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とする。

2. チエンジングエリアの概要

チエンジングエリアは、脱衣エリア、サーベイエリア、除染エリアからなり、要員の被ばく低減の観点から原子炉建屋付属棟内、かつ中央制御室バウンドアリに隣接した場所に設営する。概要は第1表のとおり。

第1表 チェンジングエリアの概要

設営場所	原子炉建屋附属棟 4 階 空調機械室	中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため、身体の汚染検査及び防護具の脱衣等を行うための区画を設ける。 なお、空調機械室内への搬入口は地震巻等でも開放せず、事故発生時でも外部の風雨の影響を防止できる構造とする。
設営形式	テントハウス (一部、通路区画化) (原子炉建屋附属棟内)	テントハウス及びシート等で間仕切りすることにより通路を区画化する。
判断手順着手基準の手順	原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生し、災害対策本部長の指示があった場合。	中央制御室の外側が放射性物質により汚染するようなおそれがある場合、チェンジングエリアの設営を行う。なお、事故進展の状況、参集済みの要員数等を考慮して放射線管理班が実施する作業の優先順位を判断し、速やかに設営を行う。
実施者	放射線管理班	チェンジングエリアを速やかに設営できるよう定期的に訓練を行っている放射線管理班員が参集した後に設営を行う。


3. チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート

チェンジングエリアは、中央制御室バウンダリに隣接した場所に設置する。

チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルートは、第1図、第2図のとおり。



第1図 中央制御室チェンジングエリアの設営場所




第2図 中央制御室チェンジングエリアのアクセスルート

4. チェンジングエリアの設営（考え方、資機材）


(1) 考え方

中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため、第3図の設営フローに従い、第4図のとおりチェンジングエリアを設営する。チェンジングエリアの設営は、放射線管理班員2名で、初期運用開始に必要なサーベイエリア及び除染エリアについて約60分、さらに脱衣エリアの設営について約80分の合計140分を想定している。なお、チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期的に訓練を行い、設営時間の短縮及び更なる改善を図ることとしている。

チェンジングエリアの設営は、原子力防災組織の要員の放射線管理班員4名のうち、チェンジングエリアの設営に割り当てることができる要員で行う。設営の着手は、原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生し、災害対策本部長の指示があった場合に実施する。



第3図 チェンジングエリアの設営フロー



第4図 中央制御室チェンジングエリア

(2) チェンジングエリア用資機材

チェンジングエリア用資機材については、運用開始後のチェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮して、第2表のとおりとする。チェンジングエリア用資機材は、チェンジングエリア付近に保管する。

第2表 中央制御室チェンジングエリア用資機材

名称	数量※	根拠
テントハウス	1式	チェンジングエリア 設営に必要な数量
養生シート	3巻	
バリア	3個	
粘着マット	3枚	
脱衣収納袋	7個	
難燃袋	70枚	
難燃テープ	10巻	
クリーンウェス	2缶	
はさみ、カッター	各3本	
筆記用具	3式	
簡易シャワー	2式	
簡易水槽	2個	
バケツ	2個	
排水タンク	2式	
可搬型空気浄化装置	3台	

※予備を含む（今後、訓練等で見直しを行う）

5. チェンジングエリアの運用

(出入管理, 脱衣, 汚染検査, 除染, 着衣, 要員に汚染が確認された場合の対応, 廃棄物管理, チェンジングエリアの維持管理)

(1) 出入管理

チェンジングエリアは, 中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において, 中央制御室外で作業を行った要員が, 中央制御室に入室する際に利用する。中央制御室外は, 放射性物質により汚染しているおそれがあることから, 中央制御室外で活動する要員は防護具を着用し活動する。

チェンジングエリアのレイアウトは第4図のとおりであり, チェンジングエリアには下記の①から③のエリアを設けることで中央制御室内への放射性物質の持ち込みを防止する。

①脱衣エリア

防護具を適切な順番で脱衣するエリア。

②サーベイエリア

防護具を脱衣した要員の身体や物品の汚染検査を行うエリア。汚染が確認されなければ中央制御室内へ移動する。

③除染エリア

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行うエリア。

(2) 脱衣

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下のとおり。

- ・脱衣エリアの靴脱ぎ場で、安全靴、ヘルメット、アノラックを脱衣する。
- ・脱衣エリア前室で、ゴム手袋（外側）、タイベック等を脱衣する。
- ・脱衣エリア後室で、ゴム手袋（内側）、綿手袋、靴下を脱衣する。
- ・マスク及び帽子を着用したまま、サーベイエリアへ移動する。

なお、チェンジングエリアでは、放射線管理班員が要員の脱衣状況を適宜確認し、指導、助言、防護具の脱衣の補助を行う。

(3) 汚染検査

チェンジングエリアにおける汚染検査等の手順は以下のとおり。

- ①サーベイエリアにて、マスク及び帽子を着用した状態の頭部の汚染検査を受ける。
- ②汚染基準を満足する場合は、マスク及び帽子を脱衣し、全身の汚染検査を受ける。
- ③汚染基準を満足する場合は、脱衣後のマスクを持参して中央制御室へ入室する。

④②又は③の汚染検査において汚染基準を満足しない場合は、除染エリアに移動する。

なお、放射線管理班員でなくても汚染検査ができるように汚染検査の手順について図示等を行う。また、放射線管理班員は汚染検査の状況について、適宜確認し、指導、助言をする。

(4) 除染

チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。

- ・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は、除染エリアに移動する。
- ・汚染箇所をクリーンウエスで拭き取りする。
- ・再度汚染箇所について汚染検査する。
- ・汚染基準を満足しない場合は、簡易シャワーで除染する。（マスク及び帽子は除く）
- ・簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は、汚染箇所を養生し、再度除染ができる施設へ移動する。

(5) 着衣

防護具の着衣手順は以下のとおり。


- ・中央制御室内で、綿手袋、靴下、帽子、タイベック、マスク、ゴム手袋内側、ゴム手袋外側等を着衣する。
- ・チェンジングエリアの靴脱ぎ場で、ヘルメット、靴を着用する。
- ・放射線管理班は、要員の作業に応じて、アノラック等の着用を指示する。

(6) 重大事故等に対処する要員に汚染が確認された場合の対応

サーベイエリア内で重大事故等に対処する要員の汚染が確認された場合は、サーベイエリアに隣接した除染エリアで重大事故等に対処する要員の除染を行う。

重大事故等に対処する要員の除染については、クリーンウエスでの拭き取りによる除染を基本とするが、拭き取りにて除染ができない場合も想定し、汚染箇所への水洗によって除染が行えるよう簡易シャワーを設ける。

簡易シャワーで発生した汚染水は、第5図のとおり必要に応じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として処理する。



第5図 除染及び汚染水処理イメージ図

(7) 廃棄物管理

中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具については、エンジングエリア内に留め置くとエンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因となることから、適宜エンジングエリア外に持ち出しエンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を図る。

(8) エンジングエリアの維持管理

放射線管理班員は、エンジングエリア内の表面汚染密度、線量当量率及び空气中放射性物質濃度を定期的（1回／日以上）に測定し、放射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。

6. チェンジングエリアに係る補足事項

(1) 可搬型空気浄化装置

チェンジングエリアには、更なる被ばく低減のため、可搬型空気浄化装置を1台設置する。可搬型空気浄化装置により脱衣エリアの後室から前室及び靴脱ぎ場の方向に送気することで、中央制御室外で活動した要員に付着した放射性物質が脱衣エリア内で飛散した場合でも、サーベイエリア及び除染エリアへ放射性物質が流入することを防止する。可搬型空気浄化装置の仕様等を第6図に示す。

可搬型空気浄化装置による送気が正常に行われていることの確認は、可搬型空気浄化装置に取り付ける吹き流しの動きを目視で確認することで行う。

なお、中央制御室は原子炉格納容器圧力逃がし装置の操作直後には、原則出入りしない運用とすることから、チェンジングエリアについても、原則利用しないこととする。したがって、チェンジングエリア用の可搬型空気浄化装置についてもこの間は運用しないことから、可搬型空気浄化装置のフィルタが高線量化することによる居住性への影響はない。

ただし、可搬型空気浄化装置は長期的に運用する可能性があることから、フィルタの線量が高くなることも想定し、本体（フィルタ含む）の予備を1台設ける。なお、交換したフィルタ等は、線源とならないようチェンジングエリアから遠ざけて保管する。

	<ul style="list-style-type: none"> ○外形寸法：縦 380×横 350×高 1100 mm ○風量：9m³/min (540m³/h) ○重量：約 45 kg ○フィルタ：微粒子フィルタ（除去効率 99%以上） 　　よう素フィルタ（除去効率 97%以上） <p>微粒子フィルタ 微粒子フィルタのろ材はガラス繊維であり、微粒子を含んだ空気がろ材を通過する際に、微粒子が捕集される。</p> <p>よう素フィルタ よう素フィルタのろ材は、活性炭素繊維であり、よう素を含んだ空気がフィルタを通過する際に、よう素が活性炭素繊維を通ることにより吸着・除去される。</p>
---	---

第 6 図 可搬型空气净化装置の仕様等

(2) チェンジングエリアの設営状況

チェンジングエリアは、脱衣エリア、サーベイエリア、除染エリアの空間をテントハウスにより区画する。テントハウスの外観は第 7 図のとおりであり、仕様は第 3 表のとおり。チェンジングエリア内面には、必要に応じて汚染除去の容易さの観点から養生シートを貼ることとし、一時閉鎖となる時間を短縮する。



第 7 図 テントハウスの外観

(イメージ)

第3表 テントハウスの仕様

サイズ	幅 1.4~2.6m×奥行 1.3m~5.2m×高さ 2.3m 程度
本体重量	40 kg ^{※1} 程度
サイズ（折り畳み時）	80 cm×140 cm×40 cm程度 ^{※1}
送風時間（専用プロワ） ^{※2}	約 2 分 ^{※1}

※1：幅 2m×奥行 2m×高さ 2.3m のテントハウスでの数値


※2：手動及び高压ボンベを用いた送風による展開も可能な設計とする。

(3) チェンジングエリアへの空気の流れ

中央制御室 チェンジングエリアは、第8図のように、汚染の区分ごとに空間を区画し、汚染を管理する。

また、更なる被ばく低減のため、可搬型空気浄化装置を1台設置する。可搬型空気浄化装置は、脱衣エリアとサーベイエリアの境界において、最も汚染が拡大するおそれのある脱衣エリアから靴脱ぎ場へ向かい送気することで、脱衣により飛散した放射性物質のサーベイエリアへの流入を防止する。

第8図のように チェンジングエリア内に空気の流れを作ることで、中央制御室に汚染を持ち込まないよう管理を行う。



第8図 中央制御室チェンジングエリアの空気の流れ

(4) チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について

中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染が他の要員に伝播する事がないよう、サービයエリアにおいて要員の汚染が確認された場合は、汚染箇所を養生するとともにサービයエリア内に汚染が拡大していないことを確認する。サービයエリア内に汚染が確認された場合は、速やかに養生シートを張り替える等により、要員の出入りに極力影響を与えないようにする。

また、中央制御室への入室の動線と退室の動線をカーテンで区画することで、脱衣時の接触を防止する。さらに脱衣エリアでは一人ずつ脱衣を行う運用とすることで、脱衣する要員同士の接触を防止する。なお、中央制御室から退室する要員は、防護具を着用しているため、中央制御室に入室しようとする要員と接触したとしても、汚染が身体に付着することはない。

7. 汚染の管理基準

第4表のとおり、状況に応じた汚染の管理基準を運用する。ただし、サベイエリアのバックグラウンドに応じて、第4表の管理基準での運用が困難となった場合は、バックグラウンドと識別できる値を設定する。

第4表 汚染の管理基準

状況		汚染の 管理基準	根拠等
状況 ①	屋外（発電所構内全般）へ少量の放射性物質が漏えい又は放出されるような原子力災害時	1,300cpm (4Bq/cm ² 相当)	法令に定める表面汚染密度限度 (アルファ線を放出しない放射性同位元素の表面汚染密度限度： 40Bq/cm ² の 1/10)
状況 ②	大規模プルームが放出されるような原子力災害時	40,000cpm (120Bq/cm ² 相当)	原子力災害対策指針における OIL4 に準拠
		13,000cpm (40Bq/cm ² 相当)	原子力災害対策指針における OIL4【1ヶ月後の値】に準拠

8. 中央制御室におけるマスク着用の要否について

中央制御室内は、中央制御室換気系による閉回路循環運転を行うことで、希ガス以外の放射性物質の流入防止対策を行っているため、マスク着用は不要とする。

ただし、中央制御室換気系または原子炉建屋ガス処理系が故障した場合は復旧後1時間が経過するまで中央制御室内でマスクを着用する。

9. 可搬型照明（S A）

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合に使用する可搬型照明（S A）は、チェンジングエリアの設置、脱衣、汚染検査、除染時に必要な照度を確保するために3台（予備1台）を使用する。可搬型照明（S A）の仕様を第5表に示す。

第5表 チェンジングエリアの可搬型照明（S A）

可搬型照明（S A）	保管場所	数量	仕様
	原子炉建屋 附属棟4階 空調機械室	4台 (予備1台含む)	(AC) 100V—240V 点灯時間 片面：24時間 両面：12時間

チェンジングエリアに設置する可搬型照明（S A）の照度は第9図に示す設置状態で問題なく設置等が行えることを確認しており、チェンジングエリア内で5ルクス以上の照度が確保可能である。



第9図 チェンジングエリア設置場所における
可搬型照明（S A）確認状況

10. チェンジングエリアのスペースについて

中央制御室における現場作業を行う運転員等は、2名1組で2組を想定し、同時に4名の運転員等がチェンジングエリア内に収容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に4名の要員が来た場合、全ての要員が中央制御室に入りきるまで約14分であり、全ての要員が汚染している場合でも約22分であることを確認している。

また、仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリアに来た場合でも、チェンジングエリアは建屋内に設置しており、屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することができる。

11. 放射線管理班の緊急時対応のケーススタディ

放射線管理班は、 チェンジングエリアの設置以外に、 緊急時対策所可搬型エリアモニタの設置（10分）， 可搬型モニタリング・ポストの設置（最大475分）， 可搬型気象観測設備の設置（80分）を行うことを技術的能力にて説明している。これら対応項目の優先順位については、 放射線管理班長が状況に応じ判断する。

例えば、 平日昼間に事故が発生した場合（ケース①）には、 放射線管理班員4名にて緊急時対策所可搬型エリアモニタ， 可搬型モニタリング・ポスト及び可搬型気象観測設備の設置を優先し、 その後にチェンジングエリアの設置作業を行う。

夜間・休祭日に事故が発生した場合（ケース②）には、 放射線管理班員2名にて緊急時対策所可搬型エリアモニタ， 可搬型モニタリング・ポスト（緊急時対策所加圧判断用）及び可搬型気象観測設備の設置を行い、 その後参集した要員がチェンジングエリアの設置を行う。

要員参集後（発災から2時間後）に参集した放射線管理班員にてチェンジングエリアの設置作業を行うことで平日昼間のケースと同等の運用を行える。

・ケース①（平日昼間の場合）

対応項目	要員	経過時間（時間）							
		1	2	3	4	5	6	7	8
事象発生 ▽ 10条		▽中央制御室チェンジング エリアの運用開始							
状況把握（モニタリングポストなど）	放射線管理 班員A, B	■	■	■	■	■	■	■	■
緊急時対策所エリアモニタ設置		■	■	■	■	■	■	■	■
可搬型モニタリング・ポストの配置		■	■	■	■	■	■	■	■
状況把握（モニタリングポストなど）	放射線管理 班員C, D	■	■	■	■	■	■	■	■
可搬型気象観測設備の配置		■	■	■	■	■	■	■	■
中央制御室チェンジングエリアの設置		■	■	■	■	■	■	■	■
緊急時対策所チェンジングエリア設置		■	■	■	■	■	■	■	■

・ケース②（夜間・休祭日に大規模損壊事象が発生した場合）

対応項目	要員	経過時間（時間）							
		1	2	3	4	5	6	7	8
事象発生 ▽ 10条		▽参集完了 ▽中央制御室チェンジング エリアの運用開始							
状況把握（モニタリングポストなど）	放射線管理 班員A, B	■	■	■	■	■	■	■	■
緊急時対策所エリアモニタ設置		■	■	■	■	■	■	■	■
可搬型モニタリング・ポストの配置*		■	■	■	■	■	■	■	■
可搬型気象観測設備の配置	放射線管理 班員C, D	■	■	■	■	■	■	■	■
中央制御室チェンジングエリアの設置		■	■	■	■	■	■	■	■
緊急時対策所チェンジングエリア設置		■	■	■	■	■	■	■	■

*可搬型モニタリング・ポストは、放射線管理班長の判断により緊急時対策所加圧判断用モニタを優先して設置する。

中央制御室内に配備する資機材の数量について

1. 放射線防護資機材等

中央制御室に配備する放射線防護資機材の内訳を第1表及び第2表に示す。

なお、放射線防護資機材等は、汚染が付着しないようビニール袋等であらかじめ養生し、配備する。

第1表 放射線防護具類

品名	配備数※1	
	緊急時対策所	中央制御室
タイベック	1,155着※2	17 着※11
靴下	1,155足※2	17 足※11
帽子	1,155個※2	17 個※11
綿手袋	1,155双※2	17 双※11
ゴム手袋	2,310双※3	34 双※12
全面マスク	330個※4	17 個※11
チャコールフィルタ	2,310個※5	34 個※13
アノラック	462着※6	17 着※11
長靴	132足※7	9 足※14
胴長靴	11足※8	9 足※14
遮蔽ベスト	15着※9	—
自給式呼吸用保護具	2式※10	9式※14

※1：予備を含む。今後、訓練等で見直しを行う。

※2：110名（要員数）×7日×1.5倍=1,155

※3：綿手袋×2倍（二重にして着用）=2,310

※4：110名（要員数）×2日（3日目以降は除染にて対応）×1.5倍=330

※5：110名（要員数）×7日×2個×1.5倍=2,310

※6：44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）×7日間×1.5倍=462

※7：44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）×2（現場での交代を考慮）

×1.5倍（基本再使用、必要により除染）=132

※8：7名（重大事故等対応要員7名）×1.5倍（基本再使用、必要により除染）=10.5→11

※9：10名（重大事故等対応要員（庶務班）6名+（保修班）4名） \times 1.5倍（基本再使用、必要により除染）=15

※10：1名（重大事故等対応要員1名） \times 1.5倍=1.5→2

※11：11名（中央制御室要員数） \times 1.5倍=16.5→17

※12：綿手袋 \times 2倍（二重にして着用）=34

※13：11名（中央制御室要員数） \times 2個 \times 1.5倍=33→34（2個を1セットで使用するため）

※14：3名（運転員（現場）） \times 1.5倍 \times 2（現場での交代を考慮）=9

・配備数の妥当性の確認について

【中央制御室】

要員数11名は、運転員等（中央制御室）4名と運転員（現場）3名、情報班員1名、重大事故等対応要員3名で構成されている。このうち、運転員等（中央制御室）は中央制御室換気系による閉回路循環運転により空気が浄化されるため、防護具類を着用する必要はない。ただし、初動対応を行った運転員等は交代時の退室に伴う着用を考慮する。なお、し、その後の交代要員は中央制御室に向かう際に、緊急時対策所より防護具類を持参する。

運転員等（現場）は、現場作業時に防護具類を着用する（1回現場に行くことを想定）。

よって、以下のとおり、タイベック等（靴下、帽子、綿手袋、及びアノラック）の表6に示す配備数は必要数を上回っており妥当である。

11名 \times 1回（交替時）+3名 \times 1回（現場）=14着 < 17着

全面マスク、安全靴、長靴及び胴長靴は、再使用するため、必要数は11（要員数分）であり、表6に示す配備数は必要数を上回っており妥当である。

チャコールフィルタは、全面マスクに2個装着して使用するため、必要数は22個（全面マスクの必要数11個 \times 2）であり、表6に示す配備数は必要数を上回っており妥当である。

ゴム手袋は、綿手袋の上に二重にして使用するため、必要数量は22双（綿手袋の配備数11双 \times 2）であり、表6に示す配備数は必要数量を上回っており妥当である。

第2表 放射線計測器（被ばく管理・汚染管理）

品 名	配備数 ^{※1}	
	緊急時対策所	中央制御室
個人線量計	330台 ^{※3}	33 台 ^{※8}
G M汚染サーベイメータ	5台 ^{※4}	3 台 ^{※9}
電離箱サーベイメータ	5台 ^{※5}	3 台 ^{※10}
緊急時対策所エリアモニタ	2台 ^{※6}	—
可搬型モニタリング・ポスト ^{※2}	2台 ^{※6}	—
ダストサンプラー	2台 ^{※7}	2 台 ^{※7}

※1：予備含む。今後、訓練等で見直しを行う

※2：緊急時対策所の可搬型モニタリング・ポスト（加圧判断用）については「監視測定設備」の可搬型モニタリング・ポストと兼用する。

※3：110名（要員数） \times 2台（交代時用） \times 1.5倍=330

※4：身体の汚染検査用に2台+3台（予備）

※5：現場作業等用に4台+1台（予備）

※6：加圧判断用に1台+1（予備）=2

※7：室内のモニタリング用に1台+1台（予備）

※8：11名（中央制御室要員数） \times 2台（交代時用） \times 1.5倍=33

※9：身体の汚染検査用に2台+1台（予備）

※10：現場作業等用に2台+1台（予備）

運転員等の交替要員体制の被ばく評価について

運転員等の被ばく評価については、5直2交替の勤務体系において、7日間の積算線量を中央制御室の滞在期間及び入退域に要する時間の割合で配分する。また、保守的にフィルタベント開始1時間前から12時間は中央制御室に滞在するものとした。想定する勤務体系を第1表に示す。

第1表 想定する勤務体系

事象発生からの時間	①事象発生～ 18時間後	②18時間後～ 30時間後	③30時間後～ 168時間後
勤務形態	5直2交替	常時滞在	5直2交替

第2表の被ばく評価結果より、最も厳しい被ばくとなるベント操作を実施した班においても、運転員等の被ばく線量は100mSvを超えないことを確認した。

第2表 中央制御室の居住性（重大事故時）に係る被ばく評価結果

被ばく経路	実効線量（7日間）（単位：mSv）	
	マスクあり	マスクなし
室内作業時	約 3.5×10^1	約 2.3×10^2
入退域時	約 2.2×10^1	約 3.5×10^1
合 計	約 5.7×10^1	約 2.6×10^2


〈主な評価条件〉

- ・事故シーケンス「大LOCA + 高圧炉心冷却失敗 + 低圧炉心冷却失敗 + 全交流動力電源喪失」
- ・滞在時間割合 = $(12\text{h}/\text{直} \times 2\text{直}/\text{日} / 5\text{直}) / 24\text{h}/\text{日} = 0.2$
(なお、常時滞在する場合は滞在時間割合は1とする。)
- ・入退域の時間割合 = $(0.5\text{h}/\text{直} \times 2\text{直}/\text{日} / 5\text{直}) / 24\text{h}/\text{日} \approx 0.00833$
- ・評価期間 7日間

交替要員の放射線防護と移動経路について

運転員の交替要員は、発電所への入域及び退域の際に放射線防護管理による被ばくの低減を行う。以下にその放射線防護措置と移動経路を示す。

- ①発電所に入域するにあたり原子力災害対策支援拠点（以下「支援拠点」という。）にて発電所内の情報を入手し、必要な防護具を着用する。
- ②通行できる事が確認されたルートを通り発電所へ入域後、緊急時対策所で退室時用の防護具を受け取る。
- ③中央制御室入口付近に設置したチェンジングエリアで身体及び退室時用の防護具等の汚染検査を実施する。
- ④汚染が認められなければ中央制御室に入室し、運転員との引継ぎを実施する。
- ⑤引継ぎを終えた運転員は、入室時に持参した防護具を着用し、中央制御室を退室後、警戒区域境界の指定された場所へ移動を行い、防護具を脱衣し、警戒区域外の支援拠点にて身体の汚染検査を実施する。



1.17 監視測定等に関する手順等

目 次

1.17.1 対応手段と設備の選定

- (1) 対応手段と設備の選定の考え方
- (2) 対応手段と設備の選定の結果
 - a . 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の対応手段及び設備
 - b . 風向, 風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備
 - c . モニタリング・ポストの電源回復の対応手段及び設備
 - d . 手順等

1.17.2 重大事故等発生時の手順等

1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等

- (1) モニタリング・ポストによる放射線量の測定
- (2) 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定
- (3) 放射能観測車による放射性物質の濃度の測定
- (4) 可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の代替測定
- (5) 可搬型放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定
- (6) モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策
- (7) 可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策
- (8) 放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策
- (9) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制

1.17.2.2 風向, 風速その他の気象条件の測定の手順等

- (1) 気象観測設備による気象観測項目の測定
- (2) 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定

1.17.2.3 モニタリング・ポストの電源を代替電源設備から給電する手順

添付資料 1.17.1 審査基準、基準規則と対処設備との対応表

添付資料 1.17.2 緊急時モニタリングの実施手順及び体制

添付資料 1.17.3 緊急時モニタリングに関する要員の動き

添付資料 1.17.4 モニタリング・ポスト

添付資料 1.17.5 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替
測定

添付資料 1.17.6 可搬型モニタリング・ポスト

添付資料 1.17.7 放射能放出率の算出

添付資料 1.17.8 放射能観測車

添付資料 1.17.9 可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の
代替測定

添付資料 1.17.10 可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測
定

添付資料 1.17.11 各種モニタリング設備等

添付資料 1.17.12 発電所敷地外の緊急時モニタリング体制

添付資料 1.17.13 他の原子力事業者との協力体制（原子力事業者間協力協定）

添付資料 1.17.14 モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストの
バックグラウンド低減対策手段

添付資料 1.17.15 気象観測設備

添付資料 1.17.16 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定

添付資料 1.17.17 可搬型気象観測設備

添付資料 1.17.18 可搬型気象観測設備の気象観測項目について

添付資料 1.17.19 モニタリング・ポスト専用の無停電電源装置

1.17 監視測定等に関する手順等

【要求事項】

- 1 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。
- 2 発電用原子炉設置者は、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

【解釈】

- 1 第1項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。
 - a) 重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備すること。
 - b) 常設モニタリング設備が、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。

c) 敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築すること。

2 事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バックグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するための設備を整備している。また、重大事故等が発生した場合に、発電所における風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録する設備を整備している。ここでは、これらの対処設備を活用した手順等について説明する。

1.17.1 対応手段と設備の選定

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。

また、重大事故等が発生した場合に、発電所における風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。

重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うため対応手段と自主対策設備^{*1}を選定する。

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。

選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第六十条及び技術基準規則第七十五条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、重大事故等対処設備及び自主対策設備との関係を明確にする。

(2) 対応手段と設備の選定の結果

上記「(1) 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選定した対応手段及び審査基準、基準規則からの要求により選定した対応手段とその対応に

使用する重大事故等対処設備、資機材及び自主対策設備を以下に示す。

なお、機能喪失を想定する設計基準事故対処設備、対応に使用する重大事故等対処設備、資機材、自主対策設備、整備する手順等についての関係を第 1.17-1 表に整理する。

a . 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の対応手段及び設備

(a) 対応手段

i) 放射線量の測定

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）の放射線量を測定する手段がある。放射線量の測定又は代替測定で使用する設備は以下のとおり。

- ・モニタリング・ポスト
- ・可搬型モニタリング・ポスト
- ・電離箱サーベイ・メータ
- ・小型船舶
- ・船舶運搬車
- ・検出器保護カバー
- ・養生シート
- ・リヤカー

ii) 放射性物質の濃度の測定

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）の放射性物質の濃度を測定する手段がある。放射性物質の濃度の測定又は代替測定で使用する設備は以下のとおり。

- ・放射能観測車

- ・可搬型放射能測定装置
(可搬型ダスト・よう素サンプラー, Na Iシンチレーションサーベイ・メータ, β線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ)
- ・小型船舶
- ・船舶運搬車
- ・Ge γ線多重波高分析装置
- ・ガスフロー式カウンタ
- ・リヤカー
- ・採取用資機材
- ・遮蔽材

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

i) 放射線量の測定

放射線量の測定に使用する設備のうち, 可搬型モニタリング・ポスト, 電離箱サーベイ・メータ及び小型船舶を重大事故等対処設備と位置づける。

ii) 放射性物質の濃度の測定

放射性物質の濃度の測定に使用する設備のうち, 可搬型放射能測定装置(可搬型ダスト・よう素サンプラー, Na Iシンチレーションサーベイ・メータ, β線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ)及び小型船舶を重大事故等対処設備と位置づける。

選定した設備により、審査基準及び基準規則に要求される事項が全て網羅されている。

(添付資料 1.17.1)

以上の重大事故等対処設備により、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設計とする。

また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置づける。あわせて、その理由を示す。

- ・モニタリング・ポスト、船舶運搬車、検出器保護カバー、養生シート、リヤカー、放射能観測車、Ge γ 線多重波高分析装置、ガスフロー式カウンタ、採取用資機材、遮蔽材

耐震 S クラスではないが、機能が健全である場合には、放射性物質の濃度又は放射線量を測定する手段として有効である。

b. 風向、風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備

(a) 対応手段

重大事故等が発生した場合に、発電所における風向、風速その他の気象条件を測定する手段がある。風向、風速その他の気象条件の測定で使用する設備は以下のとおり。

- ・気象観測設備
- ・可搬型気象観測設備
- ・リヤカー

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備のうち，可搬型気象観測設備は重大事故等対処設備と位置づける。

選定した設備により，審査基準及び基準規則に要求される事項が全て網羅されている。

(添付資料 1.17.1)

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等が発生した場合に，発電所における風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録することができる設計とする。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。

- ・気象観測設備，リヤカー

耐震Sクラスではないが，機能が健全である場合には，風向，風速その他の気象条件を測定する手段として有効である。

c. モニタリング・ポストの電源回復の対応手段及び設備

(a) 対応手段

全交流動力電源が喪失し，モニタリング・ポストの電源が喪失した場合，モニタリング・ポストの機能を回復させるため，無停電電源装置及び常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電する手段がある。

なお，電源を回復してもモニタリング・ポストの機能が回復しない場合は，可搬型モニタリング・ポストにより代替測定が可能である。

モニタリング・ポストの電源回復に使用する設備は以下のとおり。

- ・無停電電源装置
- ・常設代替交流電源設備

- ・可搬型代替交流電源設備

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

全交流動力電源が喪失し、モニタリング・ポストの電源が喪失した場合、モニタリング・ポストの電源を回復させるための設備のうち、常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備を重大事故等対処設備として位置づける。

選定した設備により、審査基準及び基準規則に要求される事項が全て網羅されている。

(添付資料 1.17.1)

以上の重大事故等対処設備により、全交流動力電源が喪失した場合においても、モニタリング・ポストの電源を回復し、発電所及びその周辺において発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設計とする。

また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置づける。あわせて、その理由を示す。

- ・無停電電源装置

耐震 S クラスではないが、機能が健全である場合には、モニタリング・ポストの電源を回復する手段として有効である。

d . 手順等

上記の a ., b . 及び c . により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は、放射線管理班及び保修班の対応として「重大事故等対策要領」及び「重大事故等及び大規模損壊発生時における対策要

領」に定める。

(第 1.17-1 表)

また、事故時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整備する。

(第 1.17-2 表 第 1.17-3 表)

1.17.2 重大事故等発生時の手順等

1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するため、以下の手段を用いた手順を整備する。

得られた放射性物質の濃度、放射線量及び後述の「1.17.2.2 風向、風速その他の気象条件の測定の手順等」の気象データから放射能放出率を算出し、放出放射能量を求める。

重大事故等時におけるモニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストを用いた放射線量は、連続測定にて行う。また、放射性物質の濃度の測定（空気中、水中及び土壤中）及び海上モニタリングの測定は、1回／日以上とする。ただし、原子炉施設の状態、放射性物質の放出状況及び海洋の状況を考慮し、測定しない場合もある。

事故後の周辺汚染によるバックグラウンド上昇により、モニタリング・ポストでの放射線量の測定ができなくなることを避けるため、必要に応じ、予備の検出器保護カバーと交換する等のバックグラウンド低減対策を行う。

事故後の周辺汚染によるバックグラウンド上昇により、可搬型モニタリング・ポストでの放射線量の測定ができなくなることを避けるため、必要に応

じ、養生シートで養生する等のバックグラウンド低減対策を行う。

事故後の周辺汚染によるバックグラウンド上昇により、可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の測定ができなくなることを避けるため、必要に応じ、検出器の周辺を遮蔽材で囲むこと等のバックグラウンド低減対策を行う。

(1) モニタリング・ポストによる放射線量の測定

モニタリング・ポストは、通常時から放射線量を連続測定しており、重大事故等発生時に測定機能等が喪失していない場合は、継続して放射線量を連続測定し、測定結果は、モニタリング・ポスト局舎内で電磁的に記録し、約2ヶ月間分保存する。また、モニタリング・ポストによる放射線量の測定は、自動的な連続測定であるため、手順を要するものではない。

なお、モニタリング・ポストが機能喪失した場合は、後述する「(2) 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定」を行う。

(2) 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定

重大事故等発生時に可搬型モニタリング・ポストにより放射線量を監視、及び測定し、並びにその結果を記録するための手順を整備する。

重大事故等発生時にモニタリング・ポストの機能が喪失した場合、可搬型モニタリング・ポストによる代替測定を行う。この手順のフローチャートを第1.17-1図に示す。

可搬型モニタリング・ポストは、放射線量を連続測定し、測定結果は、可搬型モニタリング・ポスト内で電磁的に記録し、7日間分以上保存する設計とする。

代替測定に使用する可搬型モニタリング・ポストは、計測データの連續性を考慮し、各モニタリング・ポストに隣接した位置に4台設置する。ま

た、放射線量の測定に使用する可搬型モニタリング・ポストは、発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）に5台、緊急時対策所付近に1台設置する。可搬型モニタリング・ポストの設置場所等を第1.17-2図に示す。

ただし、地震・火災等により第1.17-2図に示す設置場所にアクセスすることが不能となった場合は、アクセスルート上のリヤカー等で運搬できる範囲において原子炉建屋からの方位が変わらない場所に設置場所を変更する。

a. 手順着手の判断基準

(a) 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の代替測定

重大事故等発生後、緊急時対策所でモニタリング・ポストの指示値及び警報表示を確認し、モニタリング・ポストの放射線量の測定機能が喪失したと判断した場合

(b) 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定

原子力災害対策特別措置法第10条に基づき通報する事象※（以下「原子力災害対策特別措置法第10条特定事象」という。）が発生したと判断した場合

※「原子力災害対策特別措置法施行令第4条第4号のすべての項目」及び「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条第1号表イのすべての項目」

b. 操作手順

可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定を行う手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第1.17-3図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定の開始を指示する。
- ② 放射線管理班は、移動ルートの被災状況を考慮し、可搬型モニタリング・ポストの設置位置を決定するとともに、緊急時対策所に保管している可搬型モニタリング・ポスト本体、外部バッテリー、衛星携帯アンテナ部等を、設置場所までリヤカー等で運搬・設置し、緊急時対策所までデータが伝送されていることを確認し、監視・測定を開始する。なお、可搬型モニタリング・ポストを設置する際は、後述する「(7) 可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策」として、可搬型モニタリング・ポスト本体を養生シートにより養生する。
- ③ 放射線管理班は、可搬型モニタリング・ポストの測定結果を記録装置（電子メモリ）に記録し、保存する（電子メモリ内の測定データは記録装置の電源が切れた場合でも失われない設計とする。）。
- ④ 放射線管理班は、使用中に外部バッテリーの残量が少ない場合、予備の外部バッテリーと交換する。

c . 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理班 2 名にて実施し、連続して放射線量の代替測定用及び測定用 10 台設置した場合の所要時間は、作業開始を判断してから約 475 分で可能である。なお、モニタリング・ポストの代替測定（4 台）並びに発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）の測定（5 台）及び緊急時対策所付近の測定（1 台）をそれぞれ別に実施した場合は、作業開始を判断してから、モニタリング・ポストの代替測定は約 200 分、

発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）の測定及び緊急時対策所付近の測定は約 250 分で可能である。また、外部バッテリーは連続 6 日以上使用可能な設計とし、可搬型モニタリング・ポスト 10 台の外部バッテリーを交換した場合の所要時間は、作業開始を判断してから移動時間も含めて約 310 分で可能である。

リヤカー等で第 1.17-2 図に示す設置場所に可搬型モニタリング・ポストを運搬できない場合でも、アクセスルート上のリヤカー等で移動できる範囲において原子炉建屋からの方位が変わらない場所に設置する。また、円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備を整備する。

(3) 放射能観測車による放射性物質の濃度の測定

周辺監視区域境界付近等の空気中の放射性物質の濃度を放射能観測車により監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するための手順を整備する。

放射能観測車は、通常時は予備機置場に保管しており、重大事故等発生時に測定機能等が喪失していない場合は、放射性物質の濃度を測定する。

なお、放射能観測車が機能喪失した場合は、後述する「(4) 可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の代替測定」を行う。

a . 手順着手の判断基準

原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生したと判断した場合

b . 操作手順

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-4 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定の開始を指示する。
- ② 放射線管理班は、移動ルートの被災状況を考慮し、試料の採取場所を決定するとともに、放射能観測車により試料の採取場所まで移動し、ダスト・よう素サンプラにダストろ紙及びよう素用カートリッジをセットし、試料を採取する。
- ③ 放射線管理班は、ダストモニタによりダスト濃度、よう素測定装置によりよう素濃度を監視・測定する。
- ④ 放射線管理班は、測定結果をサンプリング記録用紙に記録し、保存する。

c. 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理班 2 名にて実施し、一連の作業（1 箇所あたり）の所要時間は、作業開始を判断してから約 100 分で可能である。

試料の採取場所は、移動ルート上の放射能観測車で移動できる範囲において決定する。また、円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備を整備する。

- (4) 可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の代替測定
- 重大事故等時に放射能観測車が機能喪失した場合、可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、Na I シンチレーションサーベイメータ、β 線サーベイメータ及びZn S シンチレーションサーベイメータ、

ータ)により、空気中の放射性物質の濃度を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャートを第 1.17-1 図に示す。また、可搬型放射能測定装置の保管場所を第 1.17-5 図に示す。

a . 手順着手の判断基準

重大事故等発生後、以下のいずれかに該当した場合

- ・放射能観測車の走行可否を確認し、放射能観測車の走行機能が喪失したと判断した場合
- ・放射能観測車に搭載しているダスト・よう素サンプラーの使用可否、ダストモニタ及びよう素測定装置の指示値を確認し、放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定機能が喪失したと判断した場合

b . 操作手順

可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-6 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定の開始を指示する。
- ② 放射線管理班は、緊急時対策所に保管している可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラー、NaIシンチレーションサーベイ・メータ、β線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ）の使用開始前に乾電池等の残量を確認し、少な

い場合は予備の乾電池等と交換する。

- (③) 放射線管理班は、アクセスルートの被災状況を考慮し、試料の採取場所を決定するとともに、可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、Na Iシンチレーションサーベイ・メータ、 β 線サーベイ・メータ及びZn Sシンチレーションサーベイ・メータ）を、試料の採取場所までリヤカー等で運搬し、可搬型ダスト・よう素サンプラにダストろ紙及びよう素用カートリッジをセットし、試料を採取する。
- (④) 放射線管理班は、Na Iシンチレーションサーベイ・メータにて γ 線（よう素濃度）、 β 線サーベイ・メータにて β 線、Zn Sシンチレーションサーベイ・メータにて α 線を監視・測定する。
- (⑤) 放射線管理班は、測定結果をサンプリング記録用紙に記録し、保存する。

c. 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理班2名にて実施し、一連の作業（1箇所あたり）の所要時間は、作業開始を判断してから約110分で可能である。試料の採取場所は、アクセスルート上のリヤカー等で移動できる範囲において決定する。また、円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備を整備する。

- (5) 可搬型放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定
重大事故等発生時に発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において、可搬型放射能測定装置等により、放射性物質の濃度（空気中、水中及び土壤中）及び放射線量の測定を行う。可搬型放射能測定装置等により、監視

し、及び測定し、並びにその結果を記録するための手順を整備する。

a . 可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定

重大事故等発生時に空気中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合、可搬型放射能測定装置等により空気中の放射性物質の濃度の測定を行う。可搬型放射能測定装置等の保管場所を第 1.17-5 図に示す。

(a) 手順着手の判断基準

重大事故等発生後、排気筒モニタ等の指示値の有意な変動の確認により、発電用原子炉施設から大気中に放射性物質が放出されるおそれがあると判断した場合

(b) 操作手順

可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定を行う手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-7 図に示す。

① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に空気中の放射性物質の濃度の測定の開始を指示する。

② 放射線管理班は、緊急時対策所に保管している可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、Na I シンチレーションサーベイ・メータ、β 線サーベイ・メータ及びZnS シンチレーションサーベイ・メータ）の使用開始前に乾電池等の残量を確認し、少ない場合は予備の乾電池等と交換する。

③ 放射線管理班は、アクセスルートの被災状況を考慮し、試料の採取場所を決定するとともに、可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、Na I シンチレーションサーベイ・メータ、β 線

サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ)を、試料の採取場所までリヤカー等で運搬し、可搬型ダスト・よう素サンプラーにダストろ紙及びよう素用カートリッジをセットし、試料を採取する。

- ④ 放射線管理班は、NaIシンチレーションサーベイ・メータにてよう素濃度、 β 線サーベイ・メータにて β 線、ZnSシンチレーションサーベイ・メータにて α 線を監視・測定する。また、自主対策設備であるGe γ 線多重波高分析装置及びガスフロー式カウンタが健全であれば、不純物の除去等のため必要に応じて前処理を行い、測定する。
- ⑤ 放射線管理班は、測定結果をサンプリング記録用紙に記録し、保存する。

(c) 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理班2名にて実施し、一連の作業(1箇所あたり)の所要時間は、作業開始を判断してから約110分で可能である。

試料の採取場所は、アクセスルート上のリヤカー等で移動できる範囲において決定する。また、円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備を整備する。

b. 可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定

重大事故等発生時に水中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合、可搬型放射能測定装置等により水中の放射性物質の濃度の測定を行う。海水試料採取場所等を第1.17-5図に示す。

(a) 手順着手の判断基準

重大事故等発生後、以下のいずれかに該当した場合

- ・ 液体廃棄物処理系出口モニタ等の指示値の有意な変動を確認した場合
- ・ 可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲による大気への拡散抑制を開始する場合

(b) 操作手順

可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定を行う手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-8 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に水中の放射性物質の濃度の測定の開始を指示する。
- ② 放射線管理班は、緊急時対策所に保管している可搬型放射能測定装置 (Na Iシンチレーションサーベイ・メータ、 β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ) の使用開始前に乾電池の残量を確認し、少ない場合は予備の乾電池と交換する。
- ③ 放射線管理班は、アクセスルートの被災状況を考慮し、試料の採取場所を決定するとともに、可搬型放射能測定装置 (Na Iシンチレーションサーベイ・メータ、 β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ) 及び採取用資機材を、試料の採取場所までリヤカー等で運搬し、採取用資機材を用いて試料を採取する。
- ④ 放射線管理班は、Na Iシンチレーションサーベイ・メータにて γ

線, β 線サーベイ・メータにて β 線, ZnSシンチレーションサーベイ・メータにて α 線を監視・測定する。また, 自主対策設備である Ge γ 線多重波高分析装置及びガスフロー式カウンタが健全であれば, 不純物の除去等のため必要に応じて前処理を行い, 測定する。

- ⑤ 放射線管理班は, 測定結果をサンプリング記録用紙に記録し, 保存する。

(c) 操作の成立性

上記の対応は, 放射線管理班 2 名にて実施し, 一連の作業 (1 箇所あたり) の所要時間は, 作業開始を判断してから約 110 分で可能である。

試料の採取場所は, アクセスルート上のリヤカー等で移動できる範囲において決定する。また, 円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備を整備する。

c . 可搬型放射能測定装置による土壤中の放射性物質の濃度の測定

重大事故等発生時に土壤中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合, 可搬型放射能測定装置等により土壤中の放射性物質の濃度の測定を行う。可搬型放射能測定装置等の保管場所を第 1.17-5 図に示す。

(a) 手順着手の判断基準

「(5) 可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 a . 可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定」により放射性物質の放出が確認された場合

(b) 操作手順

可搬型放射能測定装置による土壤中の放射性物質の濃度の測定を行う手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-9 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に土壤中の放射性物質の濃度の測定の開始を指示する。
- ② 放射線管理班は、緊急時対策所に保管している可搬型放射能測定装置（Na Iシンチレーションサーベイ・メータ、 β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ）の使用開始前に乾電池の残量を確認し、少ない場合は予備の乾電池と交換する。
- ③ 放射線管理班は、アクセスルートの被災状況を考慮し、試料の採取場所を決定するとともに、可搬型放射能測定装置（Na Iシンチレーションサーベイ・メータ、 β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ）及び採取用資機材を、試料の採取場所までリヤカー等で運搬し、採取用資機材を用いて試料を採取する。
- ④ 放射線管理班は、Na Iシンチレーションサーベイ・メータにて γ 線、 β 線サーベイ・メータにて β 線、ZnSシンチレーションサーベイ・メータにて α 線を監視・測定する。また、自主対策設備であるGe γ 線多重波高分析装置及びガスフロー式カウンタが健全であれば、不純物の除去等のため必要に応じて前処理を行い、測定する。
- ⑤ 放射線管理班は、測定結果をサンプリング記録用紙に記録し、保存する。

(c) 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理班 2 名にて実施し、一連の作業（1 箇所あたり）の所要時間は、作業開始を判断してから約 100 分で可能である。

試料の採取場所は、アクセスルート上のリヤカー等で移動できる範囲において決定する。また、円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備を整備する。

d. 海上モニタリング

重大事故等発生時に周辺海域での海上モニタリングが必要と判断した場合に、小型船舶、可搬型放射能測定装置及び電離箱サーベイ・メータ等により空気中及び水中の放射性物質の濃度や放射線量の測定を行う。可搬型放射能測定装置等（小型船舶除く）の保管場所を第 1.17-5 図に示す。また、小型船舶の保管場所及び移動ルートを第 1.17-10 図に示す。

(a) 手順着手の判断基準

重大事故等発生後、「(5) 可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 b. 可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定」により放射性物質の放出が確認された場合

(b) 操作手順

可搬型放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定のうち、海上モニタリング手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-11 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に

海上モニタリングの開始を指示する。

- ② 放射線管理班は、緊急時対策所に保管している可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、Na Iシンチレーションサーベイ・メータ、β線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ）及び電離箱サーベイ・メータの使用開始前に乾電池等の残量を確認し、少ない場合は予備の乾電池等と交換する。
- ③ 放射線管理班は、可搬型設備保管場所に保管している小型船舶を船舶運搬車両に連結又は車載し、移動ルートを通り東海港物揚場へ移動して船舶を吊り降ろし係留する。
- ④ 放射線管理班は、可搬型放射能測定装置等を小型船舶に積載し、小型船舶にて沿岸に移動し、電離箱サーベイ・メータにより放射線量を測定する。可搬型ダスト・よう素サンプラにダストろ紙及びよう素用カートリッジをセットし、試料を採取する。海水は、採取用資機材を用いて採取する。
- ⑤ 放射線管理班は、下船後、β線サーベイ・メータにてダスト濃度を、Na Iシンチレーションサーベイ・メータにてよう素濃度及び海水の放射性物質の濃度を測定する。また、必要に応じZnSシンチレーションサーベイ・メータにてα線、β線サーベイ・メータにてβ線を監視・測定する。また、自主対策設備であるGe γ線多重波高分析装置及びガスフロー式カウンタが健全であれば、不純物の除去等のため必要に応じて前処理を行い、測定する。
- ⑥ 放射線管理班は、測定結果をサンプリング記録用紙に記録し、保存する。

(c) 操作の成立性

上記の対応は、船舶の吊り降ろしまでの放射線管理班 4 名、その後の作業を放射線管理班 2 名にて実施し、小型船舶による一連の作業の所要時間は、作業開始を判断してから約 290 分で可能である。

船舶運搬車両で第 1.17-10 図に示す吊り降ろし場所に小型船舶を運搬できない場合でも、船舶運搬車両で移動できる範囲において吊り降ろし場所を決定する。また、円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備を整備する。

(6) モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策

重大事故等発生後の周辺汚染によりモニタリング・ポストによる測定ができなくなることを避けるため、バックグラウンド低減対策を行う手順を整備する。

a . 手順着手の判断基準

重大事故等発生後、モニタリング・ポストの指示値が重大事故等発生前と比べて有意に上昇した状態で安定していることを確認した場合

b . 操作手順

モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策の手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-12 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、保修班に検出器保護カバーの交換を指示する。
- ② 保修班は、モニタリング・ポストに移動し、検出器保護カバーの交換作業を行う。
- ③ 保修班は、電離箱サーベイ・メータ等によりモニタリング・ポスト周

辺の汚染を確認した場合、局舎壁等の除染、除草、周辺の土壤撤去等により、バックグラウンドを低減する。

c . 操作の成立性

上記の対応は、保修班 2 名にて実施し、検出器保護カバー交換作業の所要時間は、作業開始を判断してから約 185 分で可能である。また、円滑に作業ができるよう、災害対策本部との連絡用に通信連絡設備等を整備する。

(7) 可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策

重大事故等発生後の周辺汚染により可搬型モニタリング・ポストによる測定ができなくなることを避けるため、バックグラウンド低減対策を行う手順を整備する。

「1.17.2.1(2) 可搬型モニタリング・ポストの測定及び代替測定」の手順において、可搬型モニタリング・ポストを設置する際に、予め可搬型モニタリング・ポスト本体を養生シートにより養生を行うことで、バックグラウンド低減対策とする。

また、電離箱サーベイ・メータ等により可搬型モニタリング・ポスト周辺の汚染を確認した場合、除草、周辺の土壤撤去等により、バックグラウンドの低減を行う。

a . 手順着手の判断基準

可搬型モニタリング・ポストの指示値が、重大事故等発生前のモニタリング・ポストの指示値と比べて有意に上昇した状態で安定していることを確認した場合

b. 操作手順

可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策の手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-13 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に養生シートの交換を指示する。
- ② 放射線管理班は、可搬型モニタリング・ポストに移動し、養生シートの交換作業を行う。
- ③ 放射線管理班は、電離箱サーベイ・メータ等により可搬型モニタリング・ポストの周辺汚染を確認した場合、除草、周辺の土壤撤去等により、バッググラウンドを低減する。

c. 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理員 2 名にて実施し、可搬型モニタリング・ポスト 10 台分の養生シート交換作業の所要時間は、作業開始を判断してから約 300 分で可能である。また、円滑に作業ができるよう、災害対策本部との連絡用に通信連絡設備等を整備する。

(8) 放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策

事故後の周辺汚染により可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の測定ができなくなることを避けるため、バックグラウンド低減対策を行うための手順を整備する。

可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の測定を行う際は、可搬型放射能測定装置の検出器を遮蔽材で囲むことによりバックグラウンドレベルを低減させる。

なお、可搬型放射能測定装置の検出器周囲を遮蔽材で囲んだ場合でも測定ができなくなるおそれがある場合は、さらにバックグラウンドレベルが低い場所に移動して、測定を行う。

a. 手順着手の判断基準

モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストの指示値を確認し、可搬型放射能測定装置を使用する場所で、バックグラウンド上昇により、測定できなくなるおそれがあると判断した場合

b. 操作手順

放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策の手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.17-14 図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に可搬型放射能測定装置により放射性物質の濃度を測定する場合は、可搬型放射能測定装置の検出器周囲を遮蔽材で囲むよう指示する。
- ② 放射線管理班は、可搬型放射能測定装置の検出器周囲を遮蔽材で囲み、放射性物質の濃度を測定する。
- ③ 放射線管理班は、②の対策でも測定できなくなるおそれがある場合は、さらにバックグラウンドレベルが低い場所に移動して測定を行う。

c. 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理員 2 名にて実施し、遮蔽材で囲む作業の所要時間は、作業開始を判断してから約 30 分で可能である。また、円滑に作業ができるよう、災害対策本部との連絡用に通信連絡設備等を整備する。

(9) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制

重大事故等時の敷地外でのモニタリングについては、国、自治体、その他関係機関と連携して策定されるモニタリング計画に従い、資機材の確保、要員の動員及び放出源情報の提供とともにモニタリングに係る適切な連携体制を構築する。

また、原子力災害が発生した場合には他の原子力事業者との協力体制に基づく原子力事業者間協力協定により、環境放射線モニタリング等への支援、測定装置の貸与等を受けることが可能である。

1.17.2.2 風向、風速その他の気象条件の測定の手順等

重大事故等が発生した場合に、発電所における風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するため、以下の手段を用いた手順を整備する。

重大事故等発生時には、気象観測設備及び可搬型気象観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定を、連続測定にて行う。

(1) 気象観測設備による気象観測項目の測定

重大事故等が発生した場合に、気象観測設備により発電所における風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録する。

気象観測設備は、通常時から風向、風速その他の気象条件を連続測定しており、重大事故等発生時にその測定機能が使用できる場合は、継続して連続測定し、測定結果は記録用紙に記録し、保存する。なお、気象観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定は、手順を要するものではない。

なお、気象観測設備が機能喪失した場合は、後述する「(2) 可搬型気象

観測設備による気象観測項目の代替測定」を行う。

(2) 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失した場合、可搬型気象観測設備により発電所における風向、風速及びその他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャートを第1.17-1図に示す。

可搬型気象観測設備の設置場所は、計測データの連続性を考慮し、気象観測設備に隣接した位置とする。可搬型気象観測設備の設置場所を第1.17-15図に示す。

ただし、地震・火災等により第1.17-15図に示す設置場所にアクセスすることができなくなった場合は、アクセスルート上のリヤカー等で運搬できる範囲において設置場所を変更する。

a. 手順着手の判断基準

重大事故等発生後、緊急時対策所で気象観測設備の指示値及び警報表示を確認し、気象観測設備による風向・風速・日射量・放射収支量・雨量のいずれかの測定機能が喪失したと判断した場合

b. 操作手順

可搬型気象観測設備による風向・風速・日射量・放射収支量・雨量の代替測定を行う手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第1.17-16図に示す。

- ① 災害対策本部長は、手順着手の判断基準に基づき、放射線管理班に可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定の開始を指示する。

- ② 放射線管理班は、アクセスルートの被災状況を考慮し、可搬型気象観測設備の設置場所を決定するとともに、緊急時対策所に保管してある可搬型気象観測設備を配置場所までリヤカー等により運搬・設置し、緊急時対策所までデータが伝送されていることを確認し、測定を開始する。
- ③ 放射線管理班は、可搬型気象観測設備の測定結果を記録装置（電子メモリ）に記録し、保存する（電子メモリ内の測定データは記録装置の電源が切れた場合でも失われない設計とする。）。
- ④ 放射線管理班は、使用中に外部バッテリーの残量が少ない場合は、予備の外部バッテリーと交換する。

c. 操作の成立性

上記の対応は、放射線管理班 2 名にて実施し、一連の作業の所要時間は、作業開始を判断してから約 80 分で可能である。また、外部バッテリーは連続 2 日間以上使用可能な設計とし、可搬型気象観測設備 1 台のバッテリーを交換した場合の所要時間は、作業開始を判断してから移動時間も含めて約 70 分で可能である。

リヤカー等で第 1.17-15 図に示す設置場所までの運搬ができない場合でも、アクセスルート上のリヤカー等で運搬できる範囲に運搬・設置する。また、円滑に作業ができるよう災害対策本部との連絡用に通信連絡設備等を整備する。

1.17.2.3 モニタリング・ポストの電源を代替電源から給電する手順

全交流動力電源喪失時は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備によりモニタリング・ポストへ給電する。無停電電源装置は、

全交流動力電源喪失時に約 12 時間の間モニタリング・ポストへ給電することができる。無停電電源装置は、代替電源設備からの給電が開始されれば給電元が自動で切り替わるため、手順不要である。

モニタリング・ポストは、電源が喪失した状態から、代替電源設備により給電した場合、自動的に放射線量の連続測定を開始する。

代替電源設備からの給電の手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

第1.17-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順

機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応手段	対応設備			手順書 ^{※1}
—	放射線量の測定	モニタリング・ポスト		自主対策設備	—
モニタリング・ポスト (放射線量の測定)	放射線量の代替 測定	主要 設備	可搬型モニタリング・ポスト		重大事故等対 処設備
		リヤカー	自主対策設備		重大事故等 対策要領
—	空気中の放射性 物質の濃度の測 定	放射能観測車		自主対策設備	非常時対応 手順書
放射能観測車 (空気中の放射性物 質の濃度の測定)	空気中の放射性 物質の濃度の代 替測定 (放射能 観測車の代替測 定)	主要 設備	可搬型放射能測定装置 採取装置：可搬型ダスト・よう素サンプラ 測定装置：Na Iシンチレーションサーベイ・メータ β線サーベイ・メータ Zn Sシンチレーションサーベイ・メータ		重大事故等対 処設備
		リヤカー 採取用資機材	自主対策設備		重大事故等 対策要領
—	風向、風速その 他の気象条件の 測定	気象観測設備			自主対策設備
気象観測設備 (風向、風速その他の 気象条件の測定)	風向、風速その 他の気象条件の 代替測定 (気象 観測設備の代替 測定)	主要 設備	可搬型気象観測設備		重大事故等対 処設備
		リヤカー	自主対策設備		重大事故等 対策要領
—	放射線量の測定	主要 設備	可搬型モニタリング・ポスト		重大事故等対 処設備
	放射性物質の濃 度の測定 (空気中、水中 及び土壤中)	主要 設備	可搬型放射能測定装置 採取装置：可搬型ダスト・よう素サンプラ 測定装置：β線サーベイ・メータ Na Iシンチレーションサーベイ・メータ Zn Sシンチレーションサーベイ・メータ		重大事故等対 処設備
		リヤカー 採取用資機材	自主対策設備		重大事故等 対策要領
	海上モニタリン グ	主要 設備	小型船舶 電離箱サーベイ・メータ 可搬型放射能測定装置 採取装置：可搬型ダスト・よう素サンプラ 測定装置：β線サーベイ・メータ Na Iシンチレーションサーベイ・メータ Zn Sシンチレーションサーベイ・メータ		重大事故等対 処設備
			自主対策設備		重大事故等 対策要領
	バックグラウン ドの低減対策	検出器保護カバー 養生シート 遮蔽材			重大事故等 及び大規模 損壊発生時 における対 策要領

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について」にて整理する。

※2：手順は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応手段	対応設備			手順書
		主 要 設備			
	モニタリング・ ポストの代替電 源設備からの給 電		常設代替交流電源設備 ^{※1} 可搬型代替交流電源設備 ^{※1}	重大事故等対 処設備	非常時運転 手順書（事 象ベース） 重大事故等 対策要領

※1：整備する手順の概要是「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について」にて整理する。

※2：手順は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

第 1.17-2 表 重大事故等対処に係る監視計器

1.17 監視測定等に関する手順等

監視計器一覧 (1/4)

対応手段		重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	計測範囲(単位)
1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等				
(1) モニタリング・ポストによる放射線量の測定	判断基準	—	—	—
		操作	放射線量 モニタリング・ポスト	$10^1 \sim 10^8$ (nGy/h)
(2) 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定	放射線量の代替測定	判断基準	放射線量 モニタリング・ポスト	$10^1 \sim 10^8$ (nGy/h)
		操作	放射線量 可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	$BG \sim 10^9$ (nGy/h)
	放射線量の測定及び代替測定	判断基準	—	—
		操作	放射線量 可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	$BG \sim 10^9$ (nGy/h)
(3) 放射能観測車による放射性物質の濃度の測定	判断基準	—	—	—
		操作	放射性物質の濃度 ・ダストモニタ ・よう素測定装置	$0 \sim 10^5$ (S ⁻¹) $0 \sim 10^5$ (S ⁻¹)
(4) 可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の代替測定	判断基準	放射性物質の濃度	放射能観測車 ・ダストモニタ ・よう素測定装置	$0 \sim 10^5$ (S ⁻¹) $0 \sim 10^5$ (S ⁻¹)
		操作	可搬型放射能測定装置 ^{※1} ・NaIシンチレーションサーベイ・メータ ・β線サーベイ・メータ ・ZnSシンチレーションサーベイ・メータ	$BG \sim 30$ (μ Gy/h) $0 \sim 99.9k$ (min ⁻¹) $0 \sim 99.9k$ (min ⁻¹)

※1：炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータではないが、耐震性、耐環境性を有する計器を示す。

監視計器一覧 (2/4)

対応手段		重大事故等の対応に必要な監視項目	監視パラメータ (計器)		計測範囲 (単位)
1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等					
(5) 可搬型放射能測定装置による放射性物質濃度及び放射線量の測定	a. 空気中の放射性物質の濃度の測定	判断基準	モニタ値	排気筒モニタ	[シンチレーション] $10^{-1} \sim 10^6$ (cps) [電離箱] $10^{-2} \sim 10^4$ (mSv/h)
			放射線量	モニタリング・ポスト	$10^1 \sim 10^8$ (nGy/h)
		操作	放射性物質の濃度	可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	B.G. $\sim 10^9$ (nGy/h)
	b. 水中の放射性物質の濃度の測定	判断基準	モニタ値	液体廃棄物処理系出口モニタ	$10^{-1} \sim 10^6$ (cps)
			放射線量	可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	B.G. $\sim 10^9$ (nGy/h)
		操作	放射性物質の濃度	・Na I シンチレーションサーベイ・メータ ^{※1} ・β線サーベイ・メータ ^{※1} ・Zn S シンチレーションサーベイ・メータ ^{※1}	B.G. ~ 30 (μ Gy/h) 0~99.9k (min^{-1}) 0~99.9k (min^{-1})
	c. 土壌中の放射性物質の濃度の測定	判断基準	モニタ値	液体廃棄物処理系出口モニタ	$10^{-1} \sim 10^6$ (cps)
			放射線量	可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	B.G. $\sim 10^9$ (nGy/h)
		操作	放射性物質の濃度	・Na I シンチレーションサーベイ・メータ ・β線サーベイ・メータ ・Zn S シンチレーションサーベイ・メータ	B.G. ~ 30 (μ Gy/h) 0~99.9k (min^{-1}) 0~99.9k (min^{-1})
	d. 海上モニタリング	判断基準	モニタ値	液体廃棄物処理系出口モニタ	$10^{-1} \sim 10^6$ (cps)
			放射線量	可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	B.G. $\sim 10^9$ (nGy/h)
		操作	放射性物質の濃度	・Na I シンチレーションサーベイ・メータ ^{※1} ・β線サーベイ・メータ ^{※1} ・Zn S シンチレーションサーベイ・メータ ^{※1}	B.G. ~ 30 (μ Gy/h) 0~99.9k (min^{-1}) 0~99.9k (min^{-1})

※1：炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータではないが、耐震性、耐環境性を有する計器を示す。

監視計器一覧 (3/4)

対応手段	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)		計測範囲 (単位)
1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等				
(6) モニタリング・ポストのバックグラウンドの低減対策	判断基準	放射線量	モニタリング・ポスト	$10^1 \sim 10^8$ (nGy/h)
	操作	放射線量	モニタリング・ポスト	$10^1 \sim 10^8$ (nGy/h)
(7) 可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンドの低減対策	判断基準	放射線量	可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	$10^1 \sim 10^8$ (nGy/h)
	操作	放射線量	可搬型モニタリング・ポスト ^{※1}	BG～ 10^9 (nGy/h)
(8) 放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンドの低減対策	判断基準	放射性物質の濃度	<ul style="list-style-type: none"> • Na I シンチレーションサーベイ・メータ^{※1} • β 線サーベイ・メータ^{※1} • ZnS シンチレーションサーベイ・メータ^{※1} 	B.G.～30 (μ Gy/h) 0～99.9k (min^{-1}) 0～99.9k (min^{-1})
	操作	放射性物質の濃度	<ul style="list-style-type: none"> • Na I シンチレーションサーベイ・メータ^{※1} • β 線サーベイ・メータ^{※1} • ZnS シンチレーションサーベイ・メータ^{※1} 	B.G.～30 (μ Gy/h) 0～99.9k (min^{-1}) 0～99.9k (min^{-1})

※1：炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータではないが、耐震性、耐環境性を有する計器を示す。


監視計器一覧 (4/4)

対応手段	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)		計測範囲 (単位)
1.17.2.2 風向、風速その他の気象条件の測定の手段等				
(1) 気象観測設備による気象観測項目の測定	判断基準	—	—	—
	操作	風向・風速 その他の気象条件	気象観測設備 ・風向 ・風速 ・日射量 ・放射収支量 ・雨量	16 (方位) 0~30 (m/s) 0~1.2 (kW/m ²) -0.25~0.05 (kW/m ²) 0~49.5 (mm)
(2) 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定	判断基準	風向・風速 その他の気象条件	気象観測設備 ・風向 ・風速 ・日射量 ・放射収支量 ・雨量	16 (方位) 0~30 (m/s) 0~1.2 (kW/m ²) -0.25~0.05 (kW/m ²) 0~49.5 (mm)
	操作	風向・風速 その他の気象条件	可搬型気象観測設備 ^{※1} ・風向 ・風速 ・日射量 ・放射収支量 ・雨量	16 (方位) 0~60 (m/s) 0~2.00 (kW/m ²) -0.250~1.25 (kW/m ²) 0~100 (mm)

※1：炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータではないが、耐震性、耐環境性を有する計器を示す。

第 1.17-3 表 審査基準における要求事項毎の給電対策設備

対象条文	供給対象設備	給電元
【1.17】監視測定等に関する手順等	モニタリング・ポスト	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備




第 1.17-1 図 放射性物質の濃度、放射線量及び気象観測項目の

代替測定フローチャート



第 1.17-2 図 可搬型モニタリング・ポストの設置場所及び保管場所




第1.17-3図 可搬型モニタリング・ポスト設置・測定のタイムチャート

		経過時間（分）												備考
手順の項目	要員（数）	活動開始												△ 100分 測定完了
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定	放射線管理班 2	事前打ち合わせ												
				移動（緊急時対策所→予備機保管場所）										
					放射能観測車出動準備									
						測定ポイントへ移動								
							試料採取							
								試料測定						
									次の測定ポイントへ移動					

第 1.17-4 図 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定のタ

イムチャート



第 1. 17-5 図 可搬型放射能測定装置、電離箱サーベイ・メータ等の保管場所及び海水試料採取場所

		経過時間(分)												備考		
手順の項目	要員(数)	活動開始														
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120			
可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定	放射線管理班 2	事前打ち合わせ														
				資機材準備・積載												
					測定ポイントへ移動											
												試料採取				
													試料測定			
														次の測定ポイントへ移動		

第 1.17-6 図 可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替

測定のタイムチャート

		経過時間(分)												備考		
手順の項目	要員(数)	活動開始														
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120			
可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定	放射線管理班 2	事前打ち合わせ														
				資機材準備・積載												
					測定ポイントへ移動											
												試料採取				
													試料測定			
														次の測定ポイントへ移動		

第 1.17-7 図 可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定


のタイムチャート

		経過時間(分)												備考
手順の項目	要員(数)	活動開始											110分 測定完了	
		事前打ち合わせ		資機材準備・積載		測定ポイントへ移動							試料採取	試料測定
可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定	放射線管理班 2													

第1.17-8図 可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定のタイムチャート

		経過時間(分)												備考
手順の項目	要員(数)	活動開始											100分 測定完了	
		事前打ち合わせ		資機材準備・積載		測定ポイントへ移動							試料採取	試料測定
可搬型放射能測定装置による土壤中の放射性物質の濃度の測定	放射線管理班 2													

第1.17-9図 可搬型放射能測定装置による土壤中の放射性物質の濃度の測定のタイムチャート




第 1.17-10 図 小型船舶の保管場所及び移動ルート

		経過時間(分)												備考		
手順の項目	要員(数)	活動開始													備考	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360			
海上モニタリング	放射線管理班	4	▼活動開始												290分 測定完了	
			事前打ち合わせ													
			移動(緊急時対策所→南側保管場所)													
			車両出動準備													
		(2)	船舶出動準備													
			小型船舶及び資機材積載													
		(2)	移動(南側保管場所→港湾)													
			船舶吊り降ろし・係留													
			離岸・測定ポイントへ移動													
			モニタリング実施													
			港湾へ移動・着岸													
			測定場所へ移動(港湾→緊急時対策所)													
			試料測定													


第1.17-11図 海上モニタリングのタイムチャート

		経過時間(分)													備考	
手順の項目	要員(数)	活動開始														備考
		20	40	60	80	100	120	140	160	180						
モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策等	放射線管理班	2	▼活動開始													185分 全モニタリング・ポスト 検出器保護カバー交換完了
			事前打ち合わせ													
			資機材準備・積載													
			移動(緊急時対策所→モニタリング・ポスト(A))													
		(2)	検出器保護カバー交換													
			移動(モニタリング・ポスト(A)→モニタリング・ポスト(B))													
		(2)	検出器保護カバー交換													
			移動(モニタリング・ポスト(B)→モニタリング・ポスト(C))													
		(2)	検出器保護カバー交換													
			移動(モニタリング・ポスト(C)→モニタリング・ポスト(D))													
			検出器保護カバー交換													


第1.17-12図 モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策のタイムチャート



第 1.17-13 図 可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策のタイムチャート



第 1.17-14 図 放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策のタイムチャート



第 1.17-15 図 可搬型気象観測設備の設置場所及び保管場所

		経過時間（分）												備考	
手順の項目	要員（数）	活動開始													
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
可搬型気象観測設備による代替測定	放射線管理班 2	▽ 活動開始												▽ 80分 配置完了、測定開始	
		事前打ち合わせ													
				資機材準備・積載											
					移動（緊急時対策所→気象観測設備設置場所）										
						配置・測定開始									

第 1.17-16 図 可搬型気象観測設備による代替測定のタイムチャート

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (1/4)

技術的能力審査基準 (1.17)	番号	設置許可基準規則 (60 条)	技術基準規則 (75 条)	番号
【本文】 1 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	①	【本文】 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設けなければならぬ。	【本文】 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設置しなければならない。	⑦
2 発電用原子炉設置者は、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	②	2 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設けなければならぬ。	2 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設置しなければならない。	⑧
【解釈】 1 第1項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	—	【解釈】 1 第1項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	【解釈】 1 第1項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	—
a) 重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備すること。	③	a) モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できるものであること。	a) モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できるものであること。	⑨
b) 常設モニタリング設備が、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。	④	b) 常設モニタリング設備（モニタリングポート等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数の放射能観測車又は可搬型代替モニタリング設備を配備すること。	b) 常設モニタリング設備（モニタリングポート等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数の放射能観測車又は可搬型代替モニタリング設備を配備すること。	⑩
c) 敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築すること。	⑤	c) 常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。	c) 常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。	⑪
2 事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バックグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。	⑥			

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (2/4)

■ : 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備					自主対策設備	
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応 番号	備考	機能	機器名称
放射線量の代替測定	可搬型モニタリング・ポスト	新設	① ③ ⑦ ⑨ ⑩		放射線量の測定	モニタリング・ポスト
放射能観測車の代替測定	可搬型ダスト・よう素サンプラー	新設	① ③ ⑦ ⑨ ⑩		空気中放射性物質の濃度の測定	放射能観測車
	N a I シンチレーションサーベイ・メータ	新設				
	β線サーベイ・メータ	新設				
	Z n S シンチレーションサーベイ・メータ	新設				
気象観測設備の代替測定	可搬型気象観測設備	新設	② ⑧		その他の気象条件の測定	気象観測設備
放射線量の測定	可搬型モニタリング・ポスト	新設	① ③ ⑦ ⑨		—	—
水中、海上、地中、地中、土壤及び空気中の放射性物質の濃度モニタリング	可搬型ダスト・よう素サンプラー	新設	① ③ ⑦ ⑨		放射性物質の濃度の測定	G e 半導体式検出装置
	N a I シンチレーションサーベイ・メータ	新設				ガスフロー式検出装置
	β線サーベイ・メータ	新設				
	Z n S シンチレーションサーベイ・メータ	新設				
	小型船舶	新設				
	電離箱サーベイ・メータ	新設				
—	—	—	—		ウバングラ低減対策	検出器保護カバー 養生シート 遮蔽材
モニタリングの代替電源・かば	常設代替交流電源設備	既設	① ④ ⑦ ⑪		モニタリングの無停電電源ボ	無停電電源装置
	可搬型代替交流電源設備	既設				
グ敷地における他のモニタリングの連携体制	—	—	① ⑤		—	—

審査基準、基準規則と対処設備との対応表（3／4）

技術的能力審査基準(1. 17)	適合方針
<p>【要求事項】</p> <p>1 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p>	重大事故が発生した場合において、可搬型モニタリング・ポスト及び可搬型放射能測定装置等により放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順を整備する。
<p>2 発電用原子炉設置者は、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p>	重大事故が発生した場合において、可搬型気象観測設備により風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手順を整備する。
<p>【解釈】</p> <p>1 第1項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p>	—
<p>a) 重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備すること。</p>	重大事故が発生した場合において、可搬型モニタリング・ポスト及び可搬型放射能測定装置等により放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順を整備する。

審査基準、基準規則と対処設備との対応表（4／4）

技術的能力審査基準(1.17)	適合方針
b) 常設モニタリング設備が、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。	モニタリング・ポストの電源は、非常用電源に接続しており、電源喪失時は、専用の無停電電源装置からの給電も可能としており、外部電源喪失時においても電源復旧までの期間の機能を維持できる設計とする。代替交流電源設備としては、常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。
c) 敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築すること。	敷地外でのモニタリングについては、国、自治体、その他関係機関と連携して策定されるモニタリング計画に従い、モニタリングに係る適切な連携体制を構築する。
2 事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バックグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。	事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、可搬型モニタリング・ポスト及び可搬型放射能測定装置のバックグラウンド低減対策のために必要な手順を整備する。

緊急時モニタリングの実施手順及び体制

重大事故等が発生した場合に実施する敷地内及び周辺監視区域協会のモニタリングは、以下の手順で行う。

1. 放射線量の測定

- (1) 事象進展に伴う放射線量の変化を的確に把握するため、モニタリング・ポスト 4 台の稼働状況を確認する。
- (2) 可搬型モニタリング・ポストを緊急時対策所付近に 1 台設置する。
- (3) モニタリング・ポストが機能喪失した場合は、リヤカー等により可搬型モニタリング・ポストをモニタリング・ポストに隣接する場所に運搬・設置し、放射線量の監視を行う。なお、現場の状況により原子炉建屋からの方位が変わらない場所に設置場所を変更する場合がある。
- (4) 可搬型モニタリング・ポストを発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）に 5 台設置し、放射線量の監視強化を行う。なお、現場の状況により原子炉建屋からの方位が変わらない場所に設置位置を変更する場合がある。

2. 空気中の放射性物質の濃度

- (1) 放射能観測車の使用可否を確認する。
- (2) 放射能観測車が使用可能な場合、放射能観測車により発電所構内の空気中の放射性物質の濃度を測定する。
- (3) 放射能観測車が機能喪失により使用不可の場合、可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラー、Na I シンチレーションサーベイ・

メータ， β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ)により，発電所構内の空気中の放射性物質の濃度を測定する。

3. 空気中，海水，土壤の放射性物質の濃度及び海上モニタリング

- (1) 大気中に放射性物質が放出されるおそれがある場合，可搬型放射能測定装置により空気中の放射性物質の濃度を測定する。
- (2) 周辺海域に放射性物質が漏えいするおそれがある場合，取水口，放水口等で海水の採取を行い，可搬型放射能測定装置(NaIシンチレーションサーベイ・メータ， β 線サーベイ・メータ，ZnSシンチレーションサーベイ・メータ)により水中の放射性物質の濃度を測定する。
- (3) 周辺海域への放射性物質の漏えいが確認された場合，可搬型放射能測定装置(可搬型ダスト・よう素サンプラー，NaIシンチレーションサーベイ・メータ， β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ)，電離箱サーベイ・メータ及び小型船舶により周辺海域の放射線量及び放射性物質の濃度を測定する。なお，海上モニタリングは海洋の状況等を考慮し，安全上の問題がないと判断できた場合に行う。
- (4) 大気中への放射性物質の放出が確認された場合，可搬型放射能測定装置(NaIシンチレーションサーベイ・メータ， β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータ)により土壤中の放射性物質の濃度を測定する。

4. 気象観測

- (1) 事象進展中の気象情報を的確に把握するため，気象観測設備の稼働状況を確認する。
- (2) 気象観測設備が機能喪失した場合は，リヤカー等により可搬型気象観測

設備を気象観測設備に隣接する場所に設置し、気象観測を行う。なお、現場の状況により設置場所を変更する場合がある。

5. 緊急時モニタリングの判断基準及び対応要員


第1表 緊急時モニタリングの判断基準及び対応要員

モニタリングの考え方	対応	開始時期の考え方	対応要員※ (必要想定人数)
モニタリング・ポストの代替	可搬型モニタリング・ポストの設置及び放射線量の測定	モニタリング・ポストが機能喪失した場合 原子力災害特別措置法第10条特定事象発生と判断した場合	
発電用原子炉周囲（海側を含む。）及び緊急時対策所付近を含む発電用原子炉施設周辺の放射線量監視強化			
気象観測設備の代替	可搬型気象観測設備の設置及び気象条件の測定	気象観測設備が機能喪失した場合	
放射能観測車の代替	可搬型放射能測定装置による空気の測定	放射能観測車が機能喪失した場合	2名
空気のモニタリング	可搬型放射能測定装置による空気の測定	大気中に放射性物質が放出されるおそれがある場合	
水中のモニタリング	可搬型放射能測定装置による海水の測定	周辺海域に放射性物質が漏えいするおそれがある場合	
土壤のモニタリング	可搬型放射能測定装置による土壤の測定	空気のモニタリングにより大気中への放射性物質の放出を確認した場合	
海上モニタリング	小型船舶等による放射線量及び放射性物質の濃度の測定	水中のモニタリングにより周辺海域への放射性物質の漏えいを確認した場合	4名 (船舶吊り降ろしまで) 2名 (船舶吊り降ろし後)

※要員数については、今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。

緊急時モニタリングに関する要員の動き

緊急時モニタリングの実施手順及び体制に示す対応要員について、事故発生からプルーム通過後までの動きを以下に示す。なお、対応要員数及び対応時間については、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。



※稼働状況及び使用可否判断を行った要員は、その後上図に示すとおりの順番に従って作業を行う。

第1図 事故発生からプルーム通過までの要員の動き

モニタリング・ポスト

1. モニタリング・ポストの配置及び計測範囲

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時に周辺監視区域境界付近の放射線量率を連続的に監視するために、モニタリング・ポスト4台を設けており、連続測定したデータは、現場盤及び中央制御室に表示、監視、記録及び保存を行うことができる設計としている。また、緊急時対策所で監視し、そのデータの記録及び保存を行うことができる設計とする。

なお、モニタリング・ポストは、その測定値が設定値以上に上昇した場合、直ちに中央制御室に警報を発信できる設計としており、また緊急時対策所に警報を発信できる設計とする。

モニタリング・ポストの計測範囲等を第1表に、配置図及び写真を第1図に示す。

第1表 モニタリング・ポストの計測範囲等

名称	検出器の種類	計測範囲	警報設定値	個数	取付箇所
モニタリング・ポスト	N a I (T 1) シンチレーション	$10^1 \sim 10^5$ nGy/h	計測範囲内 で可変	1	モニタリング・ポストは 周辺監視区域 境界付近に4箇所
	電離箱	$10^{-8} \sim 10^{-1}$ Gy/h	計測範囲内 で可変	1	



第1図 モニタリング・ポストの配置図及び写真

可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定

1. 操作の概要

- (1) モニタリング・ポストが機能喪失した際に、周辺監視区域境界付近の放射線量を測定するため、可搬型モニタリング・ポストを 4 台設置する。
- (2) また、発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）に 5 台及び緊急時対策所付近に 1 台可搬型モニタリング・ポストを設置し、放射線量の監視に万全を期す。
- (3) 可搬型モニタリング・ポストは緊急時対策所（T.P. 約 23m）に保管し、各設置場所までリヤカー等により運搬し、設置、測定を開始する。
- (4) 測定値は、機器本体での表示及び電子メモリに記録する他、衛星回線によるデータ伝送機能を使用し、緊急時対策所にて監視できる。

2. 必要要員数・想定時間

- 必要要員数：2 名
- 操作時間：配置場所での設置開始から測定開始まで…約 10 分／台
- 所要時間：モニタリング・ポストの代替用（4 台）の配置…約 200 分
：発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）5箇所及び緊急時対策所付近への設置…約 250 分

※所要時間は、リヤカーによる可搬型モニタリング・ポストの運搬時間を含む。




(サーベイ車での運搬)



(リヤカーでの運搬)

第1図 可搬型モニタリング・ポストの運搬（例）



第2図 可搬型モニタリング・ポストの外形図

【設置方法等】

- ・可搬型モニタリング・ポスト本体を組み立てる。
- ・衛星電話のアンテナを南向きに設定する。
- ・可搬型モニタリング・ポスト本体、外部バッテリ一部、衛星電話アンテナ部をケーブルにて接続する。

可搬型モニタリング・ポスト

モニタリング・ポストが機能喪失した際の代替測定用を、また重大事故等が発生した場合の発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）の放射線量測定用及び緊急時対策所付近の放射線量測定用の可搬型モニタリング・ポストを配備している。可搬型モニタリング・ポストの設置場所及び保管場所を第1図、計測範囲等を第1表、仕様を第2表、伝送概略図を第2図に示す。

可搬型モニタリング・ポストの電源は、外部バッテリーにより6日間以上連続で稼働し、外部バッテリーを交換することにより継続して計測できる設計とする。また、測定したデータは、可搬型モニタリング・ポストの電子メモリに記録するとともに、衛星回線により、緊急時対策所に伝送することができる設計とする。



第1図 可搬型モニタリング・ポストの設置場所及び保管場所図

第1表 可搬型モニタリング・ポストの計測範囲等


名称	検出器の種類	計測範囲	警報動作範囲	台数
可搬型モニタリング・ポスト	N a I (T 1) シンチレーション	BG～ 10^9 nGy/h ^{※1}	計測範囲 で可変	10 (予備2)
	半導体			

※1 「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値 (10^{-1} Gy/h) 等を満足する設計とする。

第2表 可搬型モニタリング・ポストの仕様

項目	内容
電源	外部バッテリー（6個）により6日間以上連続で稼働可能。 6日後からは、予備の外部バッテリー（4個ずつ）と交換することにより継続して計測可能 外部バッテリーは1個あたり約6時間で充電可能
記録	測定値は7日分以上電子メモリに記録
伝送	衛星回線により、緊急時対策所にデータ伝送。 なお、本体で指示値の確認が可能。
概略寸法	本体（測定部）：約350(W)×240(D)×550(H)mm バッテリーパーク：約350(W)×240(D)×505(H)mm
重量	本体（検出・測定部）：約15kg バッテリーパーク：約17kg 外部バッテリー（6個）：約10.5kg アンテナ部：約5kg 外線ケーブル：約2kg 合計：約49.5kg

※訓練により運搬・設置作業ができる事を確認している。設置に要する時間は、最大約475分（2名でリヤカーを用いて10箇所）



第2図 可搬型モニタリング・ポストの伝送概略図

放射能放出率の算出

1. 放射能放出率の算出及び妥当性について

重大事故等が発生した場合に、モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストにより発電用原子炉施設の周囲の放射線量を測定し、測定結果から放射能放出率を算出する。また、算出するにあたり、可搬型モニタリング・ポストの設置場所及び計測範囲の妥当性について示す。

2. 環境放射線モニタリング指針に基づく算出

重大事故等時において、放射性物質が放出された場合に放射能放出率を算出するために、モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストから得られた放射線量のデータより、以下の（1）、（2）の計算式を用いる。

(出典:「環境放射線モニタリング指針」(原子力安全委員会 平成 22 年 4 月))

(1) 地上高さから放出された場合の測定について

a. 放射性希ガス放出率 (Q) の算出

$$Q = 4 \times D \times U / D_0 / E \quad (\text{GBq}/\text{h})$$

Q : 実際の条件下での放射性希ガス放出率 (GBq/h)

D : 風下の地表モニタリング地点で実測された空気カーマ率^{*1}

($\mu \text{ Gy}/\text{h}$)

D_0 : 風下の空気カーマ率図のうち、地上放出高さ及び大気安定度が該当する図から読み取った地表地点における空気カーマ率^{*2} ($\mu \text{ Gy}/\text{h}$)

(放出率 : 1GBq/h, 風速 : 1m/s, 実効エネルギー : 1MeV/dis)

U : 平均風速 (m/s)

E : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるガンマ線実効エネルギー
— (MeV/dis)

b. 放射性よう素放出率 (Q) の算出

$$Q = 4 \times \chi \times U / \chi_0 \quad (\text{GBq}/\text{h})$$

Q : 実際の条件下での放射性よう素放出率 (GBq/h)

χ : 風下の地表モニタリング地点で実測された大気中の放射性よう素濃度

^{*1} (Bq/cm^3)

χ_0 : 地上高さ及び大気安定度が該当する地表濃度分布図から読み取った地表面における大気中放射性よう素濃度^{*2} (Bq/cm^3)

(at 放出率 : 1GBq/h, 風速 : 1m/s)


U : 平均風速 (m/s)

*1 : モニタリングで得られたデータを使用。

*2 : 排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布図 (III) (日本原子力研究所 2004年6月 JAERI-Data/Code 2004-10) を使用。

(2) 排気筒高さから放出された場合の測定について

可搬型モニタリング・ポストは、地上位置に配置するため、プルームが高い位置から放出された場合、プルーム高さで測定した場合に比べて放射線量率としては低くなる。しかしながら、プルームが通過する上空と地表面の間に放射線を遮蔽するものがないため、地表面に設置する可搬型モニタリング・ポストで十分に計測が可能である。



出典：排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布図（III）（日本原子力研究所 2004年6月 JAERI-Data/Code 2004-10）

第1図 各大气安定度における地表面での放射性雲からの γ 線による空気カーマ率分布図

(3) 放出放射能の算出

<放射能放出率の計算例>

放射性希ガスによる放出放射能率の計算例を以下に示す。

(風速は「1.0m/s」、大気安定度は「D型」とする。)

$$\text{放射性希ガス放出率} = 4 \times D \times U / D_0 / E$$

$$= 4 \times 5 \times 10^4 \times 1.0 / 4.0 \times 10^{-4} / 0.5$$

$$= 1.0 \times 10^9 (\text{GBq}/\text{h})$$

$$= 1.0 \times 10^{18} (\text{Bq}/\text{h})$$

4 : 安全係数

D : 地表モニタリング地点（風下方向）にて実測された空間放射線量率

$$\Rightarrow 50 \text{mGy}/\text{h} (5.0 \times 10^4 \text{Gy}/\text{h})$$

(1Sv=1Gyとした。)

U : 放出地上高さにおける平均風速

$$\Rightarrow 1.0 \text{m}/\text{s}$$

D_0 : $4.0 \times 10^{-4} \mu \text{Gy}/\text{h}$ (放出高さ 140m, 距離 120m)

E : 原子炉停止から推定時点までの経過時間によるガンマ線実効エネルギー

—

$$\Rightarrow 0.5 \text{MeV}/\text{dis}$$

※放射性よう素の放出放射能率は、可搬型ダスト・よう素サンプラーにより採取、測定したデータから算出する。

3. 可搬型モニタリング・ポストの設置場所におけるプルームの検知性について


プルームが放出された場合において、プルームは必ずしも可搬型モニタリング・ポストの設置場所を通過するわけではなく、隙間を通過するケースも考えられる。そのため、設置する可搬型モニタリング・ポストの検知性について、以下のとおり確認を行った。

(1) 評価条件

第1表の条件において、空間ガンマ線線量率の等値線図（第2図）及び風下軸上空間ガンマ線量率図（第3図）を用いて、各モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストの検知性を評価した。


第1表 空間ガンマ線線量率図を用いた大気拡散評価

項目	設定内容	設定根拠
風速	1.0m/s	それぞれのモニタ指示値の比には影響しないので代表値として1.0m/sを設定した。
風向	8方位	各モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストの設置方位を考慮した。
大気安定度	D（安定）	東海第二発電所構内において、最も出現頻度の高い大気安定度を採用した。
放出位置	原子炉建屋原子炉棟地上高	放射性物質が拡散せずにモニタリング・ポストの隙間を通過する条件として格納容器からの漏えいを想定した。
評価地点	各モニタリング・ポスト／可搬型モニタリング・ポストの設置場所	当該設置場所でのプルームの検知性を確認するため



第2図 空間ガンマ線量率の等値線図

風速: 1.0 m/s 放出高さ: 0.0 m 放出率: 1.0E+9 Bq/h
 γ 線平均エネルギー: 0.5 MeV/photon γ 線実効エネルギー: 1.0 MeV/ds



第3図 風下軸上空間ガンマ線量率図

出典：排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布図（Ⅲ）

（日本原子力研究所 2004年6月 JAERI-Data/Code 2004-10）

(2) 評価結果

各風向におけるモニタリング・ポスト／可搬型モニタリング・ポストの線量率を読み取り（第4図），感度をまとめた結果を第2表に示す。ここでは風向による差を確認するために，風下方向の評価地点での線量率を1と規格化して求めた。風下方向に対して隣接するモニタリング・ポスト／可搬型モニタリング・ポストは約2桁低くなるが，各モニタリング・ポスト／可搬型モニタリング・ポスト位置での評価結果は，風下方向の数値に対して最低でも0.015程度の感度を有しており，ブルーム通過時の線量率の計測は可能であると評価する。


第2表 各風向における評価地点での線量率の感度

		風向							
		SW	S	SE	E	NE	N	NW	W
モニタリング・ポスト ／可搬型モニタリング・ポスト	可搬型 M/P(NE)	1	<u>0.071</u>	0.075	0.011	0.002	0.001	0.002	0.010
	MP-D(N)	0.001	1	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	MP-C(NW)	0.001	0.021	1	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
	MP-B	0.001	0.003	<u>0.250</u>	<u>0.167</u>	0.001	0.000	0.000	0.000
	MP-A(W)	0.000	0.001	0.025	1	0.001	0.000	0.000	0.000
	可搬型 M/P(SW)	0.008	0.021	0.050	0.111	1	0.010	0.002	0.001
	可搬型 M/P(S)	0.008	0.014	0.075	0.022	<u>0.060</u>	1	<u>0.015</u>	0.002
	可搬型 M/P(SE)	0.010	0.021	0.075	0.017	0.008	<u>0.015</u>	1	<u>0.015</u>
	可搬型 M/P(E)	<u>0.075</u>	0.071	0.100	0.017	0.008	0.005	<u>0.015</u>	1

※太字：風下方向の線量率の感度（1と規格化した方位）

下線：それぞれの風向に対し，最も感度が高いもの

■：下線で示したもののうち，最も低い値となるもの



第4図 可搬型モニタリング・ポスト設置場所と線量率（風向SWの例）

4. 可搬型モニタリング・ポストの計測範囲

(1) 重大事故等時における空間放射線量率測定に必要な最大測定レンジ

重大事故等時において、放出放射能を推定するために周辺監視区域内で空間放射線量率を測定する場合の最大測定レンジは、福島第一原子力発電所の実績を踏まえて 150mSv/h 程度（炉心から最も近い場所に設置する可搬型モニタリング・ポストの距離約200mの場合）が必要と考えられる。

このため、 1000mSv/h の測定レンジがあれば十分測定可能である。なお、測定レンジを超えたとしても、近隣のモニタリング設備の測定値より推定することが可能である。また、瓦礫等の影響でバックグラウンドが高くなる場合は、設置場所を変更する等の対応を実施する。

(2) 最大レンジの考え方

福島第一原子力発電所敷地周辺の最大放射線量率は、原子炉建屋から約900mの距離にある正門付近で約 11mSv/h （2011.3.15 9:00）であった。これを基に炉心から約200mにおける値を計算すると線量率は約 $13\sim 150\text{mSv/h}$ となる。

第3表 炉心からの距離と線量率の関係

炉心からの距離	線量率
原子炉建屋から最も近い可搬型モニタリング・ポスト設置場所 約 200 (m)	約 $13\sim 150$ (mSv/h) *
福島第一原子力発電所の正門付近 約 900 (m)	約 11 (mSv/h)

*風速 1m/s 、放出高さ 30m 、大気安定度 A～F 「排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等空気カーマ率分布図(III)(日本原子力研究所 2004年6月 JAERI-Data/Code2004-010)」を用いて算出

5. 可搬型モニタリング・ポストのバッテリー交換における被ばく線量評価

可搬型モニタリング・ポストは、外部バッテリー（6個）により6日間以上連続で稼働可能であり、6日後からは予備の外部バッテリー（4個）と交換することにより、必要な期間継続して計測が可能な設計とする。なお、外部バッテリーは、緊急時対策所に保管し、通常時から充電を行うことで、6日目に確実に交換できる設計とする。

また、10台全ての可搬型モニタリング・ポストの外部バッテリーを交換した場合の所要時間は、移動時間含めて約310分である。ここでは、以下の評価条件から、可搬型モニタリング・ポストのバッテリー交換における被ばく線量の評価を示す。

<被ばく線量の評価条件>

- ・発災プラント：東海第二発電所
- ・ソーススターク：格納容器ベント実施
- ・評価点：**敷地内の最大濃度地点**

(可搬型モニタリング・ポストの設置場所よりも線源に近い場所を選定した。)

- ・大気拡散条件：評価点における相対濃度及び相対線量を参照
- ・評価時間：約270分*

*事前打合せ及び資機材準備は緊急時対策所内で行うため評価対象としない。

緊急時対策所及びモニタリング・ポスト代替の可搬型MPに係る作業：約175分

(移動合計時間約125分+作業時間10分×上記5か所)

発電用原子炉施設周囲（海側を含む。）の可搬型MPに係る作業：約95分

(移動合計時間約45分+作業時間10分×上記5か所)

- ・作業開始時間：事故発生後から6日後（144時間後）から作業開始
- ・遮蔽：考慮しない
- ・マスクによる防護係数：50

- ・被ばく経路：以下を考慮

原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく，

放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（クラウドシャイン）及び放射性物質の吸入による内部被ばく，

大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばく（グランドシャイン）

作業開始時間 (事故発生後の経過時間) (h)	144
作業に係る被ばく線量 (mSv)	約 27

放射能観測車

周辺監視区域境界付近の放射線量及び空気中の放射性物質濃度を迅速に測定するため、放射線量率を監視し、及び測定し、並びに記録する装置、空気中の放射性物質（粒子状物質、よう素）を採取し、及び測定する装置等を搭載した放射能観測車を1台配備する。

また、原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づき、放射能観測車11台の協力を受けることが可能である。

放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等及び放射能観測車の写真を第1表に示す。

第1表 放射能観測車搭載の各計測器の計測範囲等及び放射能観測車の写真

名称		検出器の種類	計測範囲	記録方法	台数
放射能 観測車	空間ガンマ 線測定装置	NaI (Tl) シンチレーション 半導体	BG～ 10^8 nGy/h	記録紙	1
	ダスト モニタ	プラスチックシンチレーション ZnS (Ag) シンチレーション	0～ 10^5 S ⁻¹		
	よう素 測定装置	NaI (Tl) シンチレーション	0～ 10^5 S ⁻¹	記録紙	1
	(その他主な搭載機器) 個数：各1台 ・ダスト・よう素サンプラー ・風向、風速計 ・無線通話装置				
					
		(放射能観測車の写真)			

可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定

1. 操作の概要

- (1) 放射能観測車が機能喪失した際に、空気中の放射性物質の濃度を監視するため、可搬型ダスト・よう素サンプラーを設置し、試料を採取する。
- (2) 可搬型放射能測定装置は緊急時対策所（T.P. 約23m）に保管し、リヤカー等で測定場所に運搬し、試料採取する。
- (3) 採取したダスト用ろ紙及びよう素用カートリッジを、可搬型放射能測定装置で放射性物質の濃度を測定、記録する。

2. 必要要員数・想定時間

○必要要員数：2名

○操作時間：BG測定から試料採取・測定終了 約30分／箇所

○所要時間：移動を含め1箇所の測定は、約110分

※試料採取場所により、所要時間に変動あり

第1表 ダスト・よう素の採取及び測定に使用する可搬型放射能測定装置の写真

		
ダスト・よう素の採取	ダストの測定	よう素の測定

3. 放射性物質の濃度の算出

空気中の放射性物質の濃度の算出は、可搬型ダスト・よう素サンプラーで採取した試料を可搬型放射能測定装置にて測定し、以下の算出式から求める。

(1) 空気中ダストの放射性物質の濃度の算出式

$$\begin{aligned} & \text{空気中ダストの放射性物質の濃度 } (\text{Bq}/\text{cm}^3) \\ & = \text{換算係数 } (\text{Bq}/\text{min}^{-1}) \times \text{試料のNET値 } (\text{min}^{-1}) / \text{サンプリング量} \\ & \quad (\text{L}) \times 1000 \ (\text{cm}^3/\text{L}) \end{aligned}$$

(2) 空気中よう素の放射性物質の濃度の算出式

$$\begin{aligned} & \text{空気中よう素の放射性物質の濃度 } (\text{Bq}/\text{cm}^3) \\ & = \text{換算係数 } (\text{Bq}/\mu\text{Gy}/\text{h}) \times \text{試料のNET値 } (\mu\text{Gy}/\text{h}) / \text{サンプリング量} \\ & \quad (\text{L}) \times 1000 \ (\text{cm}^3/\text{L}) \end{aligned}$$

放射性物質の濃度の測定上限値については、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和 56 年 7 月 23 日 原子力安全委員会決定、平成 18 年 9 月 19 日 一部改訂）」に $3.7 \times 10^1 \text{ Bq}/\text{cm}^3$ と定められており、サンプリング量を適切に設定することにより、サーベイ・メータの計測範囲内で計測することができる。



第 1 図 放射性物質の濃度の測定例

可搬型放射能測定装置による水中の放射性物質の濃度の測定

1. 操作の概要

- (1) 重大事故等が発生した場合に、取水口及び放水口付近から、採取用資機材を用いて海水を採取する。また、海水の採取深度は表層（海面～2m程度）とする。（参考1参照）
- (2) 採取用資機材は緊急時対策所（T.P. 約23m）に保管し、リヤカー等にて採取場所に運搬し、海水を採取する。
- (3) 採取した海水を測定用のポリ容器に移し、NaIシンチレーションサーべイ・メータ等で放射性物質の濃度を測定、記録する。

2. 必要要員数・想定時間

- 必要要員数：2名
- 所要時間：移動を含め約110分／箇所

第1表 海水採取に使用する資機材の写真、測定方法等（1/2）

	
採取用資機材の写真	海水の採取写真

第1表 海水採取に使用する資機材、測定方法等 (2/2)

【測定方法】

- ・採取用資機材にて、海水を採取する。
- ・採取した海水をポリ容器に移す。
- ・採取した海水の放射性物質の濃度をNaIシンチレーションサーベイメータ等で測定し、記録する。

3. 放射性物質の濃度の算出

海水の放射性物質の濃度の算出は、ポリ容器に採取した試料をNaIシンチレーションサーベイメータ等にて測定し、以下の算出式から求める。

(1) 海水の放射性物質の濃度の算出式

海水の放射性物質の濃度 (Bq/cm^3)

=換算係数 ($\text{Bq}/\mu\text{Gy}/\text{h}$) × 試料のNET値 ($\mu\text{Gy}/\text{h}$) / 試料量 (cm^3)

参考1

「総合モニタリング計画（平成28年4月1日改訂 モニタリング調整会議）」
を踏まえ、海水の採取深度を「表層（海面～2m程度）」とする。

別紙

海域モニタリングの進め方

1 実施内容

海水、海底土及び海洋生物の実施内容と総合モニタリング計画の関係は、以下のとおりである。

表1：海域モニタリングの実施内容

試料	海域モニタリングの実施内容	総合モニタリング計画内の該当する目的
海水	放射性セシウムを中心とする放射性物質濃度の把握	⑥
海底土*	放射性セシウムを中心とする放射性物質の分布状況、経時的な移動の様子の把握	⑥
海洋生物	放射性物質濃度とその経時変化の把握	②、③、⑤、⑥

* … 土質の定性的な性状は必要に応じて把握する。

2 実施体制

原子力規制委員会、水産庁、国土交通省、海上保安庁、環境省、福島県、東京電力株式会社（以下「東京電力」という。）、研究機関、関係自治体、漁業協同組合等が連携して実施する。

3 実施海域

東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「東電福島第一原発」という。）の周辺の以下の海域及び東京湾で実施する。

（1）近傍海域：東電福島第一原発近傍で監視が必要な海域

※2号機排気筒と3号機排気筒の中間地点から概ね3kmの海域

（2）沿岸海域：青森県（一部）・岩手県から宮城県、福島県、茨城県の海岸線から概ね30km以内の海域（河口域を含み、近傍海域を除く）

（3）沖合海域：海岸線から概ね30～90kmの海域

（4）外洋海域：海岸線から概ね90km以遠の海域

（5）東京湾：河川からの放射性物質の流入・蓄積が特に懸念される閉鎖性海域である東京湾

4 実施計画

Cs-134 及び Cs-137 を分析し、適宜その他の核種についても分析を行う。

4-1 海水

東電福島第一原発から漏えい等があった場合等には、必要に応じて東京電力、関係省庁が連携して、漏えい等の状況に応じた適切なモニタリングを実施することとする。

(1) 近傍海域

表2のとおり、モニタリングを実施する。

また、東京電力が海水を連続的に測定する設備を設置し、実施計画を見直すこととする。

表2：近傍海域の海水モニタリング

採取ポイント	核種	検出下限値 (Bq/L)	分析頻度	採取深度※1	実施機関
T-1、T-2-1 (図4参照)	Cs-134	1	1回／日	表層	東京電力
	Cs-137	1×10^{-3}	1回／週		
	I-131	1	1回／日		
	H-3	3	1回／週		
	Sr-90	1×10^{-2}	1回／月		
	Pu-238※2 Pu-239+240※3	1×10^{-5}	1回／6ヶ月		
T-0-1、T-0-2 T-0-3、T-0-1A T-0-3A (図4参照)	Cs-134	1	1回／週	表層	東京電力
	Cs-137				
	H-3	3	1回／週	表層	
M-101、M-102、 M-103、M-104 (図4参照)	Cs-134		1回／月	表層	原子力規制 委員会
	Cs-137	1×10^{-3}			
	H-3	4×10^{-1}	1回／月	表層	
F-P01、F-P02、 F-P03、F-P04 (図4参照)	Sr-90	1×10^{-2}			
	Cs-134	1×10^{-3}	1回／月	表層	福島県
	Cs-137				
	H-3	1			
	Sr-90	1×10^{-3}			
Pu-238 Pu-239+240					
		1×10^{-5}			

※1… 表層：海面～2m程度

※2… Pu-238が検出された場合、U-234、U-235、U-238、Am-241、Cm-242及びCm-243+244※4も分析する。

※3… Pu-239+240は²³⁹⁺²⁴⁰Puであり、以後の表記も同様である。

※4… Cm-243+244は²⁴³⁺²⁴⁴Cmであり、以後の表記も同様である。

※… 海水の放射性物質濃度の目安を調査するため、必要に応じて全βを測定する。

出典：「総合モニタリング計画（平成28年4月1日改訂 モニタリング調整会議）」

各種モニタリング設備等

「設置許可基準規則」第 60 条（監視測定設備）及び「技術基準規則」第 75 条（監視測定設備）の対応として、モニタリング・ポストが使用できない場合の代替モニタリング設備として、可搬型モニタリング・ポスト 10 台（予備 2 台）を配備し、空間放射線量率を監視、測定及び記録する。また、放射能観測車が使用できない場合の代替モニタリング設備として可搬型放射能測定装置を配備し、放射性物質の濃度を監視、測定及び記録する。

また、原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づき、放射能観測車 11 台の協力を受けることが可能である。

上記モニタリング設備の他に、サーベイ車、可搬型ダスト・よう素サンプラー、サーベイ・メータ等を組み合わせることで、状況に応じて、発電所内外のモニタリングを総合的に行う。

(1) サーベイ・メータ等を搭載したモニタリング可能な車両（サーベイ車）

サーベイ・メータ等を搭載し、任意の場所のモニタリングを行うサーベイ車を1台配備している。

サーベイ車の仕様を第1表に、サーベイ車の写真を第1図に示す。

第1表 サーベイ車の仕様

主な搭載機器	計測範囲	台数
可搬型ダスト・よう素サンプラ	—	1
N a Iシンチレーションサーベイ・メータ	B. G. $\sim 3.0 \times 10^4$ nGy/h	1
G M汚染サーベイ・メータ	B. G. $\sim 99.9\text{km}^{-1}$	1
電離箱サーベイ・メータ	0.001~1000mSv/h	1



第1図 サーベイ車の写真

(2) 可搬型放射能測定装置

サーベイ・メータや可搬型ダスト・よう素サンプラー等は、放射能観測車、
サーベイ車に搭載する他、状況に応じて、モニタリングに使用する。

a . 放射線量の測定

電離箱サーベイ・メータにより現場の放射線量率を測定する。

- ・電離箱サーベイ・メータ（緊急時対策所に、1台（予備1台））



第2図 電離箱サーベイ・メータの写真

b . 放射性物質の採取

可搬型ダスト・よう素サンプラーにより空気中の放射性物質（ダスト・
よう素）を採取する。

- ・可搬型ダスト・よう素サンプラー（緊急時対策所に、2台（予備1台））



第3図 可搬型ダスト・よう素サンプラーの写真

c . 放射性物質の濃度の測定

- N a I シンチレーションサーベイ・メータ

(緊急時対策所に, 2台 (予備1台))

- β 線サーベイ・メータ

(緊急時対策所に, 2台 (予備1台))

- Z n S シンチレーションサーベイ・メータ

(緊急時対策所に, 2台 (予備1台))

各種サーベイ・メータの写真を第4図に示す。



第4図 各種サーベイ・メータの写真

(3) 自主対策設備（放射性物質の濃度の測定）

重大事故等時に機能維持を担保できないが、機能喪失していない場合には、事故対応に有効であるため使用する。

- Ge γ 線多重波高分析装置

- ガスフロー式カウンタ

	
Ge γ 線多重波高分析装置の写真	ガスフロー式カウンタの写真

第5図 自主対策設備の写真


(4) 海上モニタリング

周辺海域への放射性物質の漏えいが確認された場合には、小型船舶により周辺海域の放射線量を電離箱サーベイ・メータで測定し、その結果を記録するとともに、可搬型ダスト・よう素サンプラで空気中の放射性物質のサンプリングを、採取用資機材で海水のサンプリングを行う。サンプリングした試料については、下船後、Na Iシンチレーションサーベイ・メータ、 β 線サーベイ・メータ及びZnSシンチレーションサーベイ・メータを用いて空気中及び海水の放射性物質の濃度を測定し、結果を記録する。なお、海上モニタリングは海上の状況等から安全上の問題がないと判断できた場合に行う。

小型船舶の仕様等を第2表に、保管場所及び運搬ルートを第6図に示す。

第2表 小型船舶の仕様等

項目	内容
台数	1台（予備1台）
最大積載重量	350kg以上
モニタリング時に持ち込む重大事故等対処設備等	電離箱サーベイ・メータ：1台 可搬型ダスト・よう素サンプラ：1台 採取用資機材：1式
保管場所	可搬型設備保管建屋（南側、西側）
移動方法	小型船舶を保管している可搬型設備保管建屋から船舶運搬車両を用いて岸壁まで運搬する。




第6図 小型船舶の保管場所及び移動ルート

(5) 土壌モニタリング

発電所敷地内の土壌を採取し、 β 線サーベイ・メータ等により放射性物質の濃度を測定する。また、必要に応じてZnSシンチレーションサーベイ・メータにより α 線（ウラン、プルトニウム等）を測定する。また、地表面から深さ5cmまでの表層土壌を測定試料とする。（参考1参照）

第3表 ZnSシンチレーションサーベイ・メータによる測定

ZnSシンチレーションサーベイ・メータ	
測定風景： 	実施事項： 採取した試料を容器に入れて、ZnSシンチレーションサーベイ・メータにより放射性物質を測定する。

参考 1

「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法（平成4年文部科学省）」を踏まえ、地表面から深さ5cmまでの表層土壤を測定試料とする。

第11章 土 壤

地表面から深さ5cmまでの表層土壤を測定試料に調製する前処理方法および保存方法について示す。室内の汚染を防止するため、乾燥処理は行わず、湿土のまま測定試料とする。測定容器として小型容器を用いるときの方法を示す。なお、本法は河底土、湖底土、海底土にも適用できる。

11.1 必要な機器、用具等

- ① ガンマ線用シンチレーションサーベイメータ
- ② 小型容器（容積100ml程度）
- ③ 測定容器を封入するポリエチレン袋

11.2 試料搬入時の注意点

- ① 試料の採取地および採取日を確認する。
- ② 200g以上の表層土壤を用意する。
- ③ 採取した試料については、サーベイメータで放射能レベルを確認し、その結果を基に、分析者の被ばく防止、前処理を行う際の汚染防止および供試量の決定等について適切な措置をする。


11.3 試料の前処理方法

- ① 混入している大きな草木、根、石礫等は取り除く。
- ② 小型容器の風袋重量を測る。
- ③ 湿土のまま、約100gを小型容器に入れる。残り約100gは、乾土率を測定するため、そのまま保存する。
- ④ 蓋をして、試料の厚さをはかり、測定試料とする。
- ⑤ 重量をはかり、先の風袋重量を差引き、測定試料重量を求める。

出典：「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法（平成4年文部科学省）」

発電所敷地外の緊急時モニタリング体制

1. 原子力災害対策指針（原子力規制委員会 平成 29 年 3 月 22 日 全部改正）に従い、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて、第 1 図及び第 1 表のとおり国、地方公共団体と連携を図りながら、敷地外のモニタリングを実施する。



第 1 図 緊急時モニタリングセンターの体制図

第 1 表 緊急時モニタリングセンター組織の機能と人員構成

	機能	人員構成
企画調整グループ	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時モニタリングセンターの総括 ・緊急時モニタリングの実施内容の検討、指示等 	<ul style="list-style-type: none"> ・対策官事務所長及び対策官事務所長代理を企画調整グループ長、所在都道府県センター長等を企画調整グループ長補佐として配置 ・国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成
情報収集管理グループ	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時モニタリングセンター内における情報の収集等 ・緊急時モニタリングの結果の共有、緊急時モニタリングに係る関連情報の収集等 ・現地における緊急時モニタリング結果の情報共有システムの維持・異常対応等 	<ul style="list-style-type: none"> ・国の職員（原子力規制庁監視情報課）を情報収集管理グループ長とし、国、所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者及び関係指定公共機関等で構成
測定分析担当	<ul style="list-style-type: none"> ・企画調整グループで作成された指示書に基づき、必要に応じて安定よう素剤を服用したのち測定対象範囲の測定業務 	<ul style="list-style-type: none"> ・所在都道府県、関係周辺都道府県、原子力事業者のグループで構成し、それぞれに全体を統括するグループ長を配置

出典：緊急時モニタリングセンター設置要領 第 1 版（平成 26 年 10 月 29 日）

2. 原子力事業者防災業務計画において、以下の状況を把握し、オフサイトセンターに所定の様式で情報連絡を行うこととしている。

【オフサイトセンターへ情報連絡する事項】

- ① 事故の発生時刻及び場所
- ② 事故原因、状況及び事故の拡大防止措置
- ③ 被ばく及び障害等人身災害に係わる状況
- ④ 発電所敷地周辺における放射線及び放射性物質の測定結果
- ⑤ 放出放射性物質の種類、量、放出場所及び放出状況の推移等
- ⑥ 気象状況
- ⑦ 収束の見通し
- ⑧ 放射性物質影響範囲の推定結果
- ⑨ その他必要と認める事項

他の原子力事業者との協力体制（原子力事業者間協力協定）

原子力災害が発生した場合、他の原子力事業者との協力体制を構築するため、原子力災害時における原子力事業者間協力協定（以下「原子力事業者間協力協定」という。）を締結している。

1. 原子力事業者間協力協定締結の背景

平成 11 年 9 月の J C O 事故の際に、各原子力事業者が周辺環境のモニタリングや住民の方々のサーベイなどの応援活動を実施した。

この経験を踏まえ、平成 12 年 6 月に施行された原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）の内容とも整合性をとりながら、原子力事業者間協力協定を締結した。

2. 原子力事業者間協力協定（内容）

（目的）

原災法第 14 条※の精神に基づき、国内原子力事業所において原子力災害が発生した場合、協力事業者が発災事業者に対し、協力要員の派遣、資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し、原子力災害の拡大防止及び復旧対策に努め、原子力事業者として責務を全うすることを目的としている。

※原災法第 14 条（他の原子力事業所への協力）

原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

(事業者)

電力 9 社（北海道，東北，東京，中部，北陸，関西，中国，四国，九州），
日本原子力発電，電源開発，日本原燃

(協力の内容)

発災事業者からの協力要請に基づき，緊急事態応急対策及び原子力災害
事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため，緊急時モニタリング，
避難退避時検査および除染その他の住民避難に対する支援に関する事項に
ついて協力要員の派遣，資機材の貸与その他の措置を講ずる。

モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポストの バックグラウンド低減対策手段

重大事故等により、モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリング・ポスト周辺の汚染に伴い測定ができなくなることを避けるために、以下のとおり、バックグラウンド低減対策手段を整備する。

1. モニタリング・ポスト

・汚染予防対策

重大事故等により、放射性物質により検出器保護カバーが汚染される場合を想定し、交換用の検出器保護カバーを備える。

・汚染除去対策

重大事故等により、放射性物質の放出後、モニタリング・ポスト及びその周辺が汚染された場合、汚染の除去を行う。

- ① Na Iシンチレーションサーベイ・メータ等により汚染レベルを確認する。
- ② モニタリング・ポストの検出器保護カバーの交換を行う。
- ③ 局舎屋上等の洗浄等を行う。
- ④ 除草、土壌の撤去、落ち葉の撤去等を行う。
- ⑤ Na Iシンチレーションサーベイ・メータ等により汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。

2. 可搬型モニタリング・ポスト

・汚染予防対策

重大事故等により、放射性物質により可搬型モニタリング・ポストが汚染される場合を想定し、可搬型モニタリング・ポストの設置を行う際、予め養生を行う。

・汚染除去対策

重大事故等により、放射性物質の放出後、可搬型モニタリング・ポスト及びその周辺が汚染された場合、汚染の除去を行う。

- ① Na I シンチレーションサーベイ・メータ等により汚染レベルを確認する。
- ② 予め養生を行っていた養生シートを取り除く。
- ③ 除草、土壤の除去、落ち葉の撤去等を行う。
- ④ Na I シンチレーションサーベイ・メータ等により汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。

3. バックグラウンド低減の目安について

放射性物質により汚染した場合のバックグラウンド低減の目安はモニタリング・ポストの平常時の空間放射線量率レベルとする。ただし、汚染の状況によっては、平常時の空間放射線量率レベルまで低減することが困難な場合があるため、可能な限り除染を行いバックグラウンドの低減を図る。

気象観測設備

気象観測設備は、放射性気体廃棄物の放出管理、発電所周辺の一般公衆の被ばく線量評価及び一般気象データ収集のために、風向、風速、日射量、放射収支量、雨量、温度等を測定し、中央制御室及び緊急時対策所に表示できる設計とする。また、そのデータを記録し、保存することができる設計とする。

気象観測設備の各測定器は防潮堤等周囲の構造物の影響のない位置^{*1}^{*2}に設置する設計とする。

気象観測設備の配置図を第1図に、測定項目等を第1表に示す。



第1図 気象観測設備配置図

※1 「露場から建物までの距離は建物の高さから 1. 5 m を引いた値の 3 倍以上、または露場から 10 m 以上。「露場中心部における地上 1. 5 m の高さから周囲の建物に対する平均仰角は 18 度以下。」（地上気象観測指針（2016 気象庁））

※2 「(ドップラーソーダの) 各アンテナの送信方向の中心軸±45 度に反射体のこと」（ドップラーソーダによる観測要領（2004 原子力安全研究協会））

第1表 気象観測設備の測定項目等

気象観測設備		
		
【超音波風向風速計】 (地上高さ)	【ドップラーソーダ (風向風速計)】 (排気筒高さ)	
		
【日射計(左), 放射収支計(右)】	【温度計】	【雨量計】
台数：1式 (測定項目) 風向※, 風速※, 日射量※ 放射収支量※, 雨量, 温度	(記録) 有線回線及び無線回線にて, 中央制御室及び緊急時対策所へ伝送し, 表示する。また, そのデータを記録し, 保存する。	

※ 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める測定項目


可搬型気象観測設備による気象観測項目の測定

1. 操作の概要

- 重大事故等発生後に、気象観測設備である風向風速計、日射計、放射收支計及び雨量計のうちいずれかが機能喪失した場合に使用する。
- 可搬型気象観測設備は緊急時対策所（T.P. 約23m）に保管し、リヤカー等にて気象観測設備近傍に運搬し、設置、測定を開始する。
- 測定値は電子メモリにて記録する。また、衛星回線によるデータ伝送機能を使用し、緊急時対策所にて監視する。

2. 必要要員数・想定時間

- 必要要員数：2名
 - 所要時間：可搬型気象観測設備（1台）の設置：約100分*
- *所要時間は可搬型気象観測設備の運搬時間を含む。



第1図 可搬型気象観測設備


可搬型気象観測設備

気象観測設備が機能喪失した際、可搬型気象観測設備を使用して風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量を測定し、記録する。配置場所は、以下の理由より、恒設の気象観測露場付近とする。

- ① グランドレベルが恒設の気象観測設備と同じ
- ② 配置場所周辺の建物や樹木の影響が少ない

可搬型気象観測設備の設置場所及び保管場所を第1図、測定項目等を第1表に示す。

なお、放射能観測車に搭載している風向風速計にて、風向、風速を測定することも可能である。



第1図 可搬型気象観測設備の設置場所及び保管場所

第1表 可搬型気象観測設備の測定項目等

項目	内容
台数	1台（予備1台）
測定項目	風向※、風速※、日射量※、放射収支量※及び雨量
電源	外部バッテリーを適宜交換することにより7日間以上連続で稼働可能。交換頻度は2日に1回程度
記録	電子メモリにて記録
伝送	データは衛星回線にて、緊急時対策所へ伝送可能。
重量	本体（風向風速計等）：約40kg 外部バッテリー（5個）：約115kg

※「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める測定項目

可搬型気象観測設備の気象観測項目について

重大事故等において、放射性物質が放出された場合、放出放射能量評価や大気中における放射性物質拡散状態の推定を行うために、気象観測設備が使用できない場合は、可搬型気象観測設備を用いて以下の項目について気象観測を行う。

1. 観測項目

風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量

風向、風速、日射量及び放射収支量については、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（昭和 57 年 1 月原子力安全委員会決定、平成 13 年 3 月 29 日一部改訂）」に基づく測定項目

2. 各観測項目の必要性

放出放射能量、大気安定度及び放射性物質の降雨による地表への沈着の推定には、それぞれ以下の観測項目が必要となる。

(1) 放出放射能量

風向、風速及び大気安定度

(2) 大気安定度

風速、日射量及び放射収支量

(3) 放射性物質の降雨による地表への沈着の推定

雨量

モニタリング・ポスト専用の無停電電源装置


モニタリング・ポストは、非常用電源に接続しており、電源復旧までの期間、電源を供給できる設計とする。さらに、モニタリング・ポストは、無停電電源装置を有し、電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計とする。代替電源設備としては、常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車からの給電が可能な設計とする。

無停電電源装置の設備仕様を第1表に、モニタリング・ポストの電源構成概略図を第1図、モニタリング・ポストの電源構成（外観）を第2図に示す。

第1表 無停電電源装置の設備仕様

名 称	個 数	容 量	発電 方式	バックアップ 時間※1	備 考
無停電 電源装置	局舎毎 に1台 計4台	3.0kVA	蓄電池	約12時間	電源切替時の短時間 の停電時に電源を供 給できる

※1：バックアップ時間は、各モニタリング・ポストの実負荷により算出



第1図 モニタリング・ポストの電源構成（概略図）

<外観写真>



無停電電源装置



常設代替交流電源設備



可搬型代替交流電源設備

第2図 モニタリング・ポストの電源構成（外観）