

# 東海第二－玄海3／4補足資料比較表（SA43条）

2017年10月16日  
日本原子力発電株式会社

資料番号：SA設-1-4-2 改0

玄海3／4号	東二	東二資料の有無	採用	要否理由・記載方針
			要否	
<b>43条</b>				
43-1 共用に関する設計上の考慮	—	無	否	東二は共用設備がないため不要。
43-2 重大事故等対処設備の設備分類等	共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について	有	要	—
43-3 類型化区分及び適合内容	共-2 類型化区分及び適合内容	有	要	—
43-4 玄海原子力発電所3／4号炉 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスルートについて	—	無	否	別資料を読み込んでおり作成不要。
—	共-3 重大事故等対処設備の環境条件について	有	—	—
43-6 複数の機能を兼用するポンプ類の配備の台数	共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数、予備数及び保有数について	有	要	最新情報の反映作業中
43-5 可搬化重大事故等対処設備の常設設備との接続に関する補足資料	共-5 可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況について	有	要	最新情報の反映作業中
43-7 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性並びに位置的分散の整理	—	無	否	新設のSA設備による対策が基本であるため。
43-8 可搬型重大事故等対処設備の設備分類一覧表	—	無	否	共-1で可搬型設備の分類も行っている。
—	共-6 重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針について	有	—	最新情報の反映作業中
—	共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について	有	—	最新情報の反映作業中
—	共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について	有	—	最新情報の反映作業中
—	共-9 自主対策設備の悪影響防止について	有	—	新規作成中