

平成 30 年 1 月 19 日

日本原子力発電(株)

## 工認関係の課題・懸案事項(溢水)について

### (1)ブローアウトパネル(ブローアウト機能)

- ・ 本文対象ではない(別表2では読めない)ため, 格納施設の基本設計方針に記載
- ・ 基準適合性確認項目については別途調整(機能は, クリップ試験結果と同一ロッドであることの確認)
- ・ 適用基準, 適用規格? (技術基準には記載なし)

### (2)循環水配管可撓伸縮継手

- ・ 本文対象ではない(別表2では読めない)ため, 浸水防護設備の基本設計方針に記載
- ・ 基準適合性確認項目については別途調整(漏えい抑制の機能は, 寸法検査にて確認)
- ・ 適用基準, 適用規格? (技術基準には記載なし)